

車両情報シート

管理番号	4545	形状	コンテナ
車名	極 東	通称名	
型式	JR10-10F	車台番号	13H071027N

基本情報	年式	年 月	
	エンジン型式		
	排気量	cc	
	馬力	ps	
	最大積載量	kg	
	車検	[年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	[]	
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	千km []		
	タコグラフ	[]	(年 月)	
	シフト	速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数			
	ターボ			
	ブレーキ	[]		
	ABS			
	リターダ	[]		
	エアサス	[]		
	速度抑制装置			
	Nox・PM			
	燃料タンク	L+	L+	L
	燃料	[]		
	アドブルー使用			
	駆動方式			
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	
	フォグランプ	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	
	エアコン	[]
	エアバッグ	
	パワーウィンドウ	
	集中ドアロック	
	ミラー機能	[]
	オーディオ	[]
	ETC	[種類]
	バックカメラ	[]
	ドライブレコーダー	
	オートクルーズ	
	坂道発進補助装置	
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/9/28

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	シリンダー	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]	極東開発工業 [平成25 年 月]
	型式・製造番号	型式: JR10-10F 製造番号: 13H071027N
	内寸法	長 6,000 mm × 幅 2,280 mm × 高 1,200 mm
	ボデー材質1	鉄[内側ステン張]
	ボデー材質2	
	リアゲート	下開
	リアゲート水密	有
	コボレーン	有 [シート] ()

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	

車両チェックシート

管理番号	4545	形状	コンテナ
車名	極 東	通称名	
型式	JR10-10F	車台番号	13H071027N

日付： 2026/9/28

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	
		漏れ	
		異音	
		振動	
	ターボ	油漏れ	
		異音	
	フェューエルポンプ	漏れ	
		ファンベルト	緩み・鳴き
	冷却水	液量	
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷
	マフラー 排ガス・触媒装置	水温	
		状態	
報告欄		取付	
		黒煙・白煙	
		動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	
		入れやすさ	
		オイル漏れ	
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	
	デファレンシャル	異音	
		異音	
	プロペラドライブシャフト	異音	
		ガタ	
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	
	ABS		
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	
エア・コンプレッサ	坂道発進装置		
報告欄		漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	
		ガタ・異音	
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	
		液量	
	リーフスプリング	油漏れ	
		異音・折損	
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		
	フォグランプ		
	ウインカー		
	ストップランプ		
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		
電装関係(内装)	ワイパー		
	パワーウインドウ		
	集中ドアロック		
	ミラー機能		
	ホーン		
	ラジオ・オーディオ		
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		
	ルームランプ		
	セルモータ		
エアコン	バッテリー(状態)		
	オルタネータ(ダイナモ)		
	コンプレッサー		
インジケーター(警告)ランプ点灯			
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	脱着・ダンブ作動		
	ホイスト		
	作動油 量・漏れ		
	曲がり・ねじれ		
	ローラー部		
	ジャッキ		
	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			
上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]	FF FR RF RR スペア () () () () () () () () () () () () () () () () () () () ()
・タイヤサイズ	F R
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2026/9/28

管理番号	4545	形状	コンテナ
車名	極 東	通称名	
型式	JR10-10F	車台番号	13H071027N

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ:	上物:	シートの状態		()	キャブ修復暦		()
	燃料タンク:	キーレス:	破損		()	フロントガラス状態		
工具・ジャッキ	工具:	ジャッキ:	汚れ			傷の程度→		
取説各種	取扱説明書:	メンテナンスノート:	カーテン					
整備記録簿			フロアマット			フレーム曲がり・修復暦		()
	記録期間→ ()		欠品		()	ボデー修復暦		()

点検者 報告欄