

車両情報シート

管理番号	3847	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590039

基本情報	年式	令和3(2021) 年 9月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	3,000 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [準中型(7.5t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証: 長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,990 mm 実測: 長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	68 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	70 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・ ・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	無 []
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/2/9
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	パブコ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 93A5 539 製造番号: 0106
	アオリ	鉄
	床材質	鉄
	内寸法	長 3,110 mm × 幅 1,620 mm × 高 380 mm
	リアアオリ 高	380 mm
	床面地上高	900 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm

車両情報シート

2

管理番号	3847	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590039

日付: 2026/2/9

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
マフラー	水温	○	
	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		△
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		△
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	△
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
PTO	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		作動不良	△
		オイル漏れ	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		△
	車高灯		△
	作業灯・庫内灯		△
	ナンバー灯		○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウィンドウ	○
エアコン	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		△
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
その他報告欄	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	△
		ストップバー作動	△
		ラジコン・リモコン作動	△
			△
			△
			△
			△
			△
			△
	報告欄		

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	3	2	(1 A)	(1 A)
FR			(1 A)	(1 A)
RF	3	3	(1 A)	(1 A)
RR			(1 A)	(1 A)
スペア	10		(1 A)	(1 A)
・タイヤサイズ		F 205/75R 16		
R 205/75R 16				
・タイヤパターン		1 タテ溝 · 2 ミックス · 3 スタッドレス · 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入		
・ホイール		A 鉄 · B アルミ · C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入		
・状態		イ 異常磨耗 · ロ 損傷 · ハ 亀裂 · ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入		

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート





3

管理番号	3847	形状	平ボデー
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FBAV0	車台番号	FBAV0-590039

日付: 2026/2/9

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ · ·
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()

点検者 報告欄

助手席側アオリ内側浮き有