車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/11/19

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

管理番号	4717	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYY77AY	車台番号	CYY77AY-7000783

基本情報		
	年式	平成25 (2013) 年 10 月
	エンジン型式	6UZ1
	排気量	9,830 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	11,100 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,410 mm
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	799 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (平成25 年 9 月)
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類		
	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)		
	メーカー[年式]	喜多村製作所 [ ] [平成25 年 10 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: T51U83
	内寸法	長 8,800 mm × 幅 2,400 mm × 高 390 mm
	床面地上高	1,000 mm
	床フック	16 対 [埋込] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 9 個 ポール: 本
	ウインチ	無
	歩み板	無 [ ]
	ラジコン	無
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	リアアオリ:560mm

上物情報2 (クレーン)		
	メーカー[年式]	ユニック [ ] [平成25 年 10 月]
	型式・製造番号	型式: URU504N 製造番号: F528554
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [ ] クレーン段数: 4段
	ラジコン	有
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	ラジコンの伸縮,起伏シール逆

上物情報3 (ゲート)		
	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[・]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	4717	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYY77AY	車台番号	CYY77AY-7000783

日付：　2026/11/19

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・	ミッション	状態	○
動力伝達装置		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係（外装）	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯（マーカー）		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類　点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー（状態）		○
	オルタネータ（ダイナモ）		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター（警告）ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	上物動作		
ボデー	作動油　量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ウインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他　損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		○
	その他　損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ

［残りmm表示］

FF		6（3 B イ）	7（3 B）	
FR				
RF	4（2 B）	4（2 B）	4（2 B）	4（2 B）
RR	2（2 B）	2（2 B）	3（2 B）	3（2 B）
スペア			2（3 B）	

・タイヤサイズ　F　275/80R 22.5

R　265/70R 19.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを（　　）に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ）
＊各タイヤのホイールを（　　）に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
＊タイヤの状態を（　　）に記入

点検結果：　○：良好　△：継続的な点検が必要　×：要修理・交換

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.


車両情報シート

管理番号	4717	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYY77AY	車台番号	CYY77AY-7000783

日付： 2026/11/19

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ： 3本	上物： 無		シートの状態	損傷	(切れ)	キャブ修復暦	無	( )
	燃料タンク： 2本	キーレス： 有		破損	無	( )	フロントガラス状態	傷あり	
工具・ジャッキ	工具： 無	ジャッキ： 無		汚れ	中			傷の程度→ 点キズ ・ ・	
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 無		カーテン	有		シャーシ サビ	腐食	
整備記録簿	無			フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	( )
	記録期間→ ( )			欠品	無	( )	ボデー修復暦	無	( )

点検者 報告欄

全体的に塗装剥がれ多数 / 助手席側バイザー割れ
Rバンパー(運転席側)コーナーゴム欠品 / マフラーカバーサビ,凹み,穴有

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.