車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/9/1

トラクタ

管理番号	4438	形状	トラクタ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-GK6XAB	車台番号	JNCMN21A5GU004645

基本情報	年式	平成28 (2016) 年 2 月
	エンジン型式	GH13
	排気量	12,770 cc
	馬力	450 ps
	最大積載量	11,500 kg
	車検	有 [令和9 年 2 月 16 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,550 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 2,950 mm
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	195 千km [実走]
	タコグラフ	無 [ ] (年 月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ｴｽｺｯﾄ]
	ペダル数	2
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	400 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	無 [ ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー	YOKOSHA [ ] [平成28 年 1 月]
	型式・製造番号	型式: CP-1300C 製造番号: K43936
	カプラ形状	シングル ハイリフトカプラの場合→[℃]
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重	吊荷重: [ ] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	4438	形状	トラクタ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-GK6XAB	車台番号	JNCMN21A5GU004645

日付: 2026/9/1

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・	ミッション	状態	○
動力伝達装置		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	滲み
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	カブラ損傷		○
ボデー	連結配管ホース類		ABSコード欠品
	スロープガイド		○
	その他損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	FF 3(1 A) 3(1 A) FR ( ) ( ) RF 2(2 A) 2(2 A) 2(2 A) 2(2 A) RR ( ) ( ) ( ) ( ) スペア ( ) ( ) ・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR R 11R22.5 16PR ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 ＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) ＊各タイヤのホイールを( )に記入 ・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ ＊タイヤの状態を( )に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	4438	形状	トラクタ
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	QKG-GK6XAB	車台番号	JNCMN21A5GU0046

日付：　2026/9/1

トラクタ

外装状態









記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ：1本	上物：無		シートの状態	損傷	（切れ）	キャブ修復暦	無	（）
	燃料タンク：無	キーレス：有		破損	無	（）	フロントガラス状態	傷あり	
工具・ジャッキ	工具：無	ジャッキ：無		汚れ	中			傷の程度→ 点キズ ・ ・	
取説各種	取扱説明書：有	メンテナンスノート：有		カーテン	有		シャーシ　サビ	中	
整備記録簿	無			フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	（）
	記録期間→　（）			欠品	無	（）	ボデー修復暦	無	（）

点検者　報告欄

助手席側ミラーステーカバー欠品
助手席側テールBOX割れ

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.