車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/11/6

塵芥車

管理番号	4406	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	PDG-FK61F	車台番号	FK61F-721978

基本情報	年式	平成20 (2008) 年 7 月
	エンジン型式	6M60
	排気量	7,540 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	1,700 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,520 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 2,680 mm
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	285 千km [実走]
	タコグラフ	無 [ ] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	富士重工 [ ] [平成20 年 6 月]
	型式・製造番号	型式: LP1020 製造番号: 8060072
	方式	プレス式
	容積	10 m3
	反転装置	無
	スケール	無
	消火器	無 設計標準使用期限→[ ]年まで
	載替	無
	その他情報	

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	4406	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	PDG-FK61F	車台番号	FK61F-721978

日付: 2026/11/6

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・	ミッション	状態	○
動力伝達装置		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		×
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		2箇所球切れ
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄	テールランプ断線表示⇒問題無し 水量不足表示⇒問題無し		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	作動		○
ボデー	スイッチ類		○
	油圧漏れ		○
	その他 損傷		○
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	FF 7 (2 A) 7 (2 A) FR ( ) ( ) RF 7 (2 A) 7 (2 A) 7 (2 A) 7 (2 A) RR ( ) ( ) ( ) ( ) スペア 12 (2 A) ( )
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 ＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) ＊各タイヤのホイールを( )に記入
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ ＊タイヤの状態を( )に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

3


日付:　2026/11/6


管理番号	4406	形状	塵芥車
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	PDG-FK61F	車台番号	FK61F-721978


塵芥車

外装状態









記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無		シートの状態	良好	( )	キャブ修復暦	無	( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有		破損	無	( )	フロントガラス状態	良好	
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無		汚れ	少ない			傷の程度→ ・ ・	
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無		カーテン	有		シャーシ　サビ	小	
整備記録簿	無			フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	( )
	記録期間→ ( )			欠品	無	( )	ボデー修復暦	無	( )

点検者　報告欄

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.