車両情報シート

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/8/5

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

基本情報		
	年式	令和5 (2023) 年 8 月
	エンジン型式	A09C
	排気量	8,860 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13,000 kg
	車検	検切 [令和8 年 8 月 24 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,970 mm ・ 幅 2,480 mm ・ 高 3,760 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	218 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和8 年 4 月)
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[プロシフト]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [永久磁石]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	8×4
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床

装備類		
	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷箱)		
	メーカー[年式]	矢野特殊 [ ] [令和5 年 8 月]
	型式・製造番号	型式: TPJ9727 製造番号: B230427
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法	長 9,470 mm × 幅 2,270 mm × 高 2,450 mm
	間口	幅 2,270 mm × 高 2,430 mm
	サイドドア	有 [観音]
	サイドドア寸法	幅 1,850 mm × 高 2,230 mm
	床面地上高	1,200 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 90 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [レール]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)		
	メーカー[年式]	菱重 [ ] [令和5 年 月]
	型式・製造番号	型式: TU100S-CNA 製造番号: 383100354BL
	冷凍方式	別エンジン
	設定温度	30 度 ～ -35 度
	冷却テスト	庫内温度 25 度 2 h→ -14.5 度 (8 月測定)
	スタンバイ装置	有 ＊有の場合→[コード 無]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	外気温:26度

上物情報3 (ゲート)		
	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[・]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

2

日付: 2026/8/5

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○
		漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー 排ガス・触媒装置	状態	○
		取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
		異音	○
	冷却水	液量	○
		漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ

[残りmm表示]

FF		4 (3 B)	3 (3 B)	
FR		4 (2 B)	3 (3 B)	
RF	2 (3 B)	2 (3 B)	1 (2 B)	1 (1 B)
RR	2 (2 B)	2 (2 B)	2 (2 B)	2 (3 B)
スペア		1 (2 B)	( )	

・タイヤサイズ　F 265/70R 19.5

R 265/70R 19.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
＊各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
＊各タイヤのホイールを( )に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
＊タイヤの状態を( )に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	1697	形状	冷凍車
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2DG-FW1AHC	車台番号	FW1AH-123210

日付: 2026/8/5

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品						キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無		シートの状態	良好	( )	キャブ修復暦	無	( )
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有		破損	無	( )	フロントガラス状態	良好	
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有		汚れ	少ない			傷の程度→	・ ・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有		カーテン	有		シャーシ サビ	小	
整備記録簿	有					フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	( )
	記録期間→	(R5.11)				欠品	無	( )	ボデー修復暦	無	( )

点検者 報告欄

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.