車両情報シート

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/10/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

管理番号	4583	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7010496

基本情報	年式	令和4 (2022) 年 7 月
	エンジン型式	4JZ1
	排気量	2,990 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	3,450 kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,790 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,840 mm
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	27 千km [実走]
	タコグラフ	無 [ ] (年 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	87 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 1.0]
	バックカメラ	無 [ ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[ ] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	内寸法	長 4,360 mm × 幅 2,060 mm × 高 370 mm
	床面地上高	1,040 mm
	床フック	4 対 [埋込] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	ウインチ	無
	歩み板	無 [ ]
	ラジコン	無
	ネダ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄
	載替	
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	タダノ [ ] [令和4 年 7 月]
	型式・製造番号	型式: TM-ZX294HRSA 製造番号: LC3100
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [ ] クレーン段数: 4段
	ラジコン	有
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[・]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両情報シート

管理番号	4583	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7010496

日付：　2026/10/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・	ミッション	状態	○
動力伝達装置		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係（外装）	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯（マーカー）		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類　点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー（状態）		○
	オルタネータ（ダイナモ）		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター（警告）ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	上物動作		
ボデー	作動油　量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ウインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他　損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		○
	その他　損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	FF　9（1 A）　9（1 A） FR RF　8（1 A）　8（1 A）　8（1 A）　8（1 A） RR スペア　11（1 A） ・タイヤサイズ　F　225/80R 17.5 R　225/80R 17.5 ・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 ＊各タイヤのタイヤパターンを（　）に記入 ・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄（メッキ） ＊各タイヤのホイールを（　）に記入 ・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ ＊タイヤの状態を（　）に記入

点検結果：　○：良好　△：継続的な点検が必要　×：要修理・交換

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.


車両情報シート

管理番号	4583	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2RG-NPR88YN	車台番号	NPR88Y-7010496

日付: 2026/10/6

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品		キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ: 2本 上物: 無	シートの状態	良好	(カバー穴有)	キャブ修復暦	無	( )
	燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	破損	無	( )	フロントガラス状態	傷あり	
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ	少ない			傷の程度→ 点キズ ・ ・	
取説各種	取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 無	カーテン	無		シャーシ サビ	小	
整備記録簿	無	フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	( )
	記録期間→ ( )	欠品	無	( )	ボデー修復暦	無	( )

点検者 報告欄

Copyright (c) 2026 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.