車両情報シート

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/7/8

No

管理番号	36742	形状	道路作業車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	AFG-NPR82N	車台番号	NPR82-7000176

基本情報		
	年式	平成18 (2006) 年 3 月
	エンジン型式	4HV1
	排気量	4,570 cc
	馬力	130 ps
	最大積載量	1,300 kg
	車検	抹消 [年 月 日]
	免許区分	中型(8t未満)
	車体 長さ	車検証 6120 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2200 mm 実測 mm [2910mm]
	車体 高さ	車検証 2670 mm 実測 mm

＊実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報		
	走行km	7 千km [実走]
	タコグラフ	有 [一体] (平成17 年 10 月)
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	無
	補助ブレーキ	有 [排気B] リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	L + L + L
	燃料	その他 [CNG]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型形状	全低床 ←大型の場合は空欄

装備類		
	ヘッドライト	ハロゲン
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [ ]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	右のサイドミラー無

上物情報1 (ボデー)		
	メーカー	その他 [豊和工業株式会社]
	型式	HA75H
	製造番号[年式]	75015 [年 月]
	方式	*その他→ ( )
	容積	m3
	反転装置	
	スケール	
	載替	無
	その他情報	

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

日付:

塵芥車

管理番号	36742	形状	道路作業車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	AFG-NPR82N	車台番号	NPR82-7000176

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧		○	
	LPG	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄	作業用エンジン:オイル…水良好、ベルト緩み有			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチ マスターオイル	漏れ	△	
	デファレンシャル	油漏れ	△	
		異音	△	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	△	
		ガタ	△	
	PTO	作動不良	△	
		オイル漏れ	△	
		ガタ・異音	△	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	ｽﾍﾟｱｷｰ キャブ	無	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 燃料タンク	無	
	ｽﾍﾟｱｷｰ 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	H29のみ
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
	ABS			
	エアマスター	不良・油漏		
	駐車ブレーキ	効き具合	○	
	坂道発進装置		○	
エア・コンプレッサ		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
	パワーステアリング	損傷	○	
		油漏れ	○	
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷		
		エア漏れ		
		作動不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		×	
	車幅灯(マーカー)			
	車高灯			
	作業灯・庫内灯			
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
電装関係(バッテリー)	セルモータ		○	
	バッテリー(ターミナル)		×	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄	ストップランプ右点灯×			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	作動		○	
	スイッチ類		○	
	油圧漏れ		△	
	その他 損傷		○	
	左右ブラシ		○	
	後方ゲート		○	
報告欄 上記項目状況など記入	オイル漏れ有(上物油圧ホースからの漏れの可能性) 前方1箇所のみ水放出			

タイヤ
[残りmm表示]

FF		13 (3 A)	13 (3 A)	
FR				
RF	13 (3 A)	13 (3 A)	13 (3 A)	13 (3 A)
RR				
スペア				

・タイヤサイズ　F 225/80R 17.5
　　R 225/80R 17.5

・タイヤパターン　1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
　＊各タイヤのタイヤパターンを(　　)に記入

・ホイール　A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
　＊各タイヤのホイールを(　　)に記入

・状態　イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など(　　)に記入
　＊ない場合は記載不要

点検結果:　○:良好　△:継続的な点検が必要　×:要修理・交換
対応:　R: 修理　P: 交換　S: 清掃　O: 給油(水)

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.

車両チェックシート

3

管理番号	36742	形状	道路作業車
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	AFG-NPR82N	車台番号	NPR82-7000176

日付:

塵芥車

外装状態







記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者　報告欄
シート破れ	無		キャブ修復暦	無	( )	燃料タンク
破損	無	( )	キャブ・コーションプレート	有		掲載容器本数:3本
スイッチ類	良好	( )	フロントガラス状態	良好	[ ]	充てん可能期限:平成32年8月3日
汚れ	少ない			傷の程度	[ ]( )	検査有効期限:平成21年8月3日
欠品	無	( )	シャーシ　サビ	小		最高充てん圧力:20MPa
その他			フレーム曲がり・修復暦	無	( )	
			ボデー修復暦	無	( )	

Copyright (c) 2024 TRUCK-ONE Co., Ltd. All Rights Reserved.