

車両情報シート

管理番号	4308	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CG5CA	車台番号	JNCMB02GXMU060737

基本情報	年式	令和3(2021) 年 6 月					
	エンジン型式	GH11					
	排気量	10,830	cc				
	馬力	390	ps				
	最大積載量	13,700	kg				
	車検	検切	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]				
	車体の	車検証:長	11,970	mm	・ 幅 2,490 mm	・ 高 3,790 mm	
	長・幅・高	実測:長		mm	・ 幅	mm	・ 高

車両情報	走行km	477 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[エスコット]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	200 L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	8×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 低床		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: ←大型の場合は空欄		
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/7/6
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トレクス [] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 21W-02315		
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法	長 9,630 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,640 mm		
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,590 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対 [引出] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本		
	壁厚	サイド: mm リア: mm		
	中間柱	可倒		
	ジョロダーレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄		
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[] [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)		
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]		
	アワメータ	EG h スタンバイ h		
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm		
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm		
	その他情報			

日付： 2026/7/6

車両情報シート

管理番号	4308	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CG5CA	車台番号	JNCMB02GXMU060737

ウイング ・ パン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	マフラー	水温	○
		状態	○
報告欄	排ガス・触媒装置	取付	○
	キャブチルト	黒煙・白煙	○
		動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
	ウインカー		○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
インジケータ	オーディオ		○
			○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
	計器類	点灯状態	○
			○
その他報告欄	ルームランプ		○
			○
			○
セルモータ	セルモータ		○
			○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
風量・冷風	コンプレッサー		○
			○
			○
インジケータ	(警告)ランプ点灯		△
その他報告欄	エンジンシステム異常の警告表示		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
			○
冷凍機	ウイングシリンダー		○
			○
	作動油 量・漏れ		○
			○
	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
パワーゲート	コンデンサ	ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
報告欄	パワーゲート作動		
報告欄	ストッパー作動		
報告欄	ラジコン・リモコン作動		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		4	3.5
		(2 B)	(2 B)
FR		6.5	7.5
		(2 B)	(2 B)
RF	6	8	2
	(3 B)	(2 B)	(3 B)
RR	7	7	6
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スベア		1.5	
		(1 B)	()
・タイヤサイズ F 245/70R 19.5			
R 245/70R 19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4308	形状	ウイング
車名	UDトラックス	通称名	クオン
型式	2PG-CG5CA	車台番号	JNCMB02GXMU060

日付： 2026/7/6

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	1本	上物:	1本	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	1本	キーレス:	有	破損	有	(助手席側灰皿)
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	少ない	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	有	
	記録期間→	(R3.9~R8.3)			欠品	無	()
						シャーシ サビ	小
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

運転席側サンバイザー不良(上にあがらない)