

車両情報シート

管理番号	3825	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144612

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	3,400	kg
	車検	有 [令和10 年 1 月 25 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 8,470 mm ・ 幅 2,470 mm ・ 高 2,710 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 12 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/5/29
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A001M6903	
	アオリ	アルミ	
	床材質	木	
	内寸法	長 6,200 mm × 幅 2,360 mm × 高 680 mm	
	リアあおり 高	580 mm	
	床面地上高	1,040 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	6 対 [引出] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本	
	中間柱		
	ネダ 載替 その他情報	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄 無	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3825	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144612

日付： 2026/5/29

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		ターボ	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		フューエルポンプ	○
		ファンベルト	○
		冷却水	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		マフラー	○
		排ガス・触媒装置	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト 動作		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
		すべり	○
	クラッチ	切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		クラッチオイル	○
		量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		プロペラ・ドライブシャフト	○
		異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO 作動不良		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	○
		不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	○
	坂道発進装置	効き具合	○
		漏れ・不良	○
		エア・コンプレッサ	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
		パワーステアリング	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
		エアサス	○
		損傷・漏れ・不良	○
		報告欄	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯		○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
	ワイパー		○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
電装関係(内装)	オーディオ		○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
	バッテリー(状態)		○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○
	その他報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
	報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
FR		(1 A)	(1 A)
RF	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	9	
		(1 A)	()
・タイヤサイズ F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換





車両情報シート

管理番号	3825	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-144612

日付： 2026/5/29

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット		シャーシ サビ	無
	記録期間→ ()		欠品		フレーム曲がり・修復暦	無 ()
					ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄