

車両情報シート

No	管理番号	3361	形状	トレーラ コンテナ
	車名	トレクス	通称名	
	型式	CTB32002	車台番号	CTB32002-0391

基本情報	年式	平成20 (2008) 年 9 月		
	車両総重量	28,920 kg		
	最大積載量	24,000 kg		
	車検	有 [令和7 年 9 月 29 日]		
	積載クラス	バラ緩 []		
	車体 長さ	車検証 9100 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 1430 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	ABS	有	
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[12輪] タイヤ総数その他: []
	エアサス	無	
	リフトアクスル	無	
	ランディングギア	有	[電動:]
	その他 車検証記載特記事項 改造内容など		

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー	トレクス []
	型式	CTB32002
	製造番号[年式]	CTB32002-0391 [平成20 年 9 月]
	床材質・形状	鉄
	二重張り	
	内寸法 長	mm
	内寸法 幅	mm
	内寸法 高	mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	mm
	床フック	対 []
	スタンション	個
	中間柱	
	ラッシングレール	段
	横根太	
	載替	
	その他情報	

日付: 2025/7/30

トレーラ 台車 ・ 平

日付:

トレーラ 台車・平

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3361	形状	トレーラ コンテナ
車名	トレクス	通称名	
型式	CTB32002	車台番号	CTB32002-0391

日付:

トレーラ 台車 ・ 平

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装	点検者 報告欄	
シート破れ	()	キャブ修復暦	()	
破損		コーションプレート	有	
スイッチ類		フロントガラス状態	[]	
汚れ			傷の程度 [] ()	
欠品		シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	