

車両情報シート

管理番号	3908	形状	平ボデー(P/G付)
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	2RG-XZU710	車台番号	XZU710-0033307

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/2/27  
平ボデー

基本情報	年式	令和3(2021)年 11月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2,000 kg
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(7.5t未満) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,320 mm ・ 幅 2,180 mm ・ 高 2,230 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	105 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	無 [ ] ( 年 月 )
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒ [ ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ ディスク ]
	ABS	有
	リターダ	無 [ ]
	エアサス	無 [ ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ [ ]

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ マニュアル ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ [ ] ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ [ ] ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	無 [ ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[ ] [ ] 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	アオリ	鉄
	床材質	鉄
	内寸法	長 4,430 mm × 幅 2,130 mm × 高 370 mm
	リアあおり 高	mm
	床面地上高	850 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	有 [ 垂直 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: RE08-1134 製造番号: S2107007590
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: 2,070 mm 奥行: 1,000 mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3908	形状	平ボデー(P/G付)
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	2RG-XZU710	車台番号	XZU710-0033307

日付: 2026/2/27

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
		ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
	水温		○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デファレンシャル	油漏れ
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	ヘッドライト	○
		フォグラмп	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
電装関係(内装)	集中ドアロック	集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○
インジケータ(警告)ランプ点灯		○	
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
			○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
FR		(1 A)	(1 A)
RF	3	3	7
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	1	
・タイヤサイズ F 205/70R 17.5			
R 205/70R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3908	形状	平ボデー(P/G付)
車名	トヨタ	通称名	ダイナ
型式	2RG-XZU710	車台番号	XZU710-0033307

日付: 2026/2/27

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない	傷の程度→	. . .
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄