

車両情報シート

管理番号	4298	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0008059

基本情報	年式	平成26(2014) 年 9 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	136	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,240 mm ・ 幅 1,840 mm ・ 高 2,290 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	274 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [年 月]		
	シフト	MT 5 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	70 L+ L+ L		
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	無		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄		
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	無		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・ 熱電ミラー]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 不明]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/14
塵芥車

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	森田 [平成26 年 月]		
	型式・製造番号	型式: PA54H-T1 製造番号: 48164682		
	方式	プレス式		
	容積	4.1 m3		
	反転装置	無		
	スケール	無		
	消火器	有 設計標準使用期限→[2035]年まで		
	載替	無		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4298	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0008059

日付： 2026/7/14

塵芥車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		作動不良	○
	PTO	オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
		駐車ブレーキ	効き具合
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	エアコン	コンプレッサー	
風量・冷風			○
インジケータ(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	作動		○
			○
			○
			○
			○
	スウィッチ類 油圧漏れ その他 損傷		○
			○
			○
			○
			○
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		6	6
		(2 A)	(2 A)
FR			
RF	6	6	6
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
	スペア	5	
		(3 A)	()
・タイヤサイズ F 205/85R 16			
R 205/85R 16			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4298	形状	塵芥車
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	TKG-XZU600X	車台番号	XZU600-0008059

日付： 2026/7/14

塵芥車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	損傷	()	キャブ修復暦	無	()	
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	()	フロントガラス状態	傷あり		
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	中			傷の程度→	点キズ	・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無		シャーシ サビ	小		
整備記録簿		無			フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	()	
	記録期間→	()			欠品	有	(オープントレイ欠/運転席側灰皿欠)	ボデー修復暦	無	()	

点検者 報告欄

塗装剥がれ多数
Fバンパー塗装割れ