

車両情報シート

管理番号	4076	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001460

基本情報	年式	令和8(2026) 年 3 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,750	kg	
	車検	有 [令和10 年 3 月 26 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,980 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	AT 速 セミATの場合⇒[]		
	ペダル数	2		
	ターボ	有		
	ブレーキ	VAC [ディスク]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	無 []		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	60	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×4		
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/8/10
ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和		[
----------------	----------	-----	--	---

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[	
-----------------	----------	---	--

車両情報シート

管理番号	4076	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001460

日付： 2026/8/10

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
報告欄		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンプ作動 油圧 ダンプ下がり具合 ホイスト 作動油 量・漏れ 曲がり・ねじれ ブームの状態 その他 損傷		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
クレーン	クレーン作動 ブームの状態 作動油・量・漏れ ラジコン操作 フックイン作動 リアジャッキ作動 ワイヤー その他 損傷		
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	7 7
FR	1 A 1 A
RF	7 7 7 7
RR	1 A 1 A 1 A 1 A
スペア	
・タイヤサイズ	F 205/75R16 R 205/75R16
・タイヤパターン	1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入
・ホイール	A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入
・状態	イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






3

管理番号	4076	形状	ダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2WG-XZU676P	車台番号	XZU676-0001460

日付： 2026/8/10

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装									
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)	キャブ修復暦	無	(	)			
	燃料タンク:	キャブキーと同一		キーレス:	無	破損	無	(	)	フロントガラス状態	良好				
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無				傷の程度→		・		・	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	無				シャーシ	サビ	無			
整備記録簿	無				フロアマット	有				フレーム曲がり・修復暦	無	(		)	
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無	(		)

点検者 報告欄