

車両情報シート

No	管理番号	3377	形状	クレーン付
	車名	いすゞ	通称名	ギガ
	型式	QKG-CYL77BM	車台番号	CYL77BM-7000151

基本情報	年式	平成29 (2017)	年	8 月
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830 cc		
	馬力	380 ps		
	最大積載量	9,500 kg		
	車検	検切	[令和7 年	8 月 1 日]
	免許区分	大型(11t以上)		
	車体 長さ	車検証	11390 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2500 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3630 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	53 千km	[実走]
	タコグラフ	有	[別体] (平成29 年 4 月)
	シフト	MT	7 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[リターダ] リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L + L + L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2 (後2軸)	

小型形状 ←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブ幅	標準
	キャブルーフ	標準
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	熱電ミラー有、いすゞ純正デジタコ付、エンジン始動ロックセキュリティ付

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー	不明	[]
	型式		
	製造番号[年式]		[年 月]
	内寸法 長	8210 mm	
	内寸法 幅	2350 mm	
	内寸法 高	500 mm	
	床面地上高	1330 mm	
	床フック	11 対 [埋込]	バラ4個
	スタンション	6 個	
	ウインチ	無	
	自動歩み	無	
	オートスライダー	無	
	上物操作		
	横根太	鉄	
	載替	無	

その他情報
荷台床: 縞板鉄張
ねずみ穴有: 1対

上物情報2 (クレーン)	メーカー	タダノ	[]
	型式	TM-ZE504HREU	
	製造番号[年式]	41050501374	[平成29 年 5 月]
	吊荷重	2.9t	[]
	クレーン段数	4段	
	操作	ラジコン	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	*跳上の場合⇒ []
	メーカー		[]	
	型式			
	製造番号			
	寸法(外寸)	幅:	mm	高: mm
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高: mm

その他情報

車両チェックシート

管理番号	3377	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77BM	車台番号	CYL77BM-7000151

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		ガタ・異音	○	
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	有	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)		○	
			○	
			○	
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス		○	
			○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	上物動作 作動油 量・漏れ ラジコン作動 ウインチワイヤー 自動歩み その他 損傷			
報告欄 上記項目状況など記入	クレーン作動 作動油 量・漏れ ラジコン作動 フックイン作動 ワイヤー その他損傷		○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	14	14	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF	7	7	3
	RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)
		8	8	3
		(3 A)	(3 A)	(2 A)
		スベア		3
			(3 A)	
・ タイヤサイズ F 275/80R22.5				
R 275/80R22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3377	形状	クレーン付
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77BM	車台番号	CYL77BM-7000151

日付:

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無	・使用に伴うキズ、汚れ有 ・テールランプから液漏れ
破損	無	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	少ない		傷の程度 [点キズ]	
欠品	無	シャーシ サビ	小	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無	
		ボデー修復暦	無	