

車両情報シート

管理番号	4323	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7002245

基本情報	年式	令和元(2019)年 5月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14,300	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,120 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,280 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	793 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (平成31年 1月)		
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [永久磁石]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 熱電ミラー ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	有		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/7/7
粉粒体運搬車

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	極東開発工業		[平成31年 4月]
	型式・製造番号	型式: JA150-18C-S	製造番号: 18J080022N	
	品名	バラセメント		
	比重	1.000		
	タンク容積	14300	L	
	タンク層	1	層	
	マンホール数	2	個	
	コンプレッサー	スクリュー		
	タンク材質	鉄		
	載替	無		
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	4323	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7002245

日付： 2026/7/7

粉粒体運搬車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	電装関係(内装)	ワイパー	
パワーウインドウ			○
集中ドアロック			○
ミラー機能			○
ホーン			○
オーディオ			○
バックアイカメラ			○
計器類 点灯状態			○
ルームランプ			○
セルモーター			○
バッテリー(状態)			○
オルタネータ(ダイナモ)		○	
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	コンプレッサー作動確認		○
			○
			○
	圧力・排出確認		○
			○
	ガバナスイッチ		○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		2	2
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	3	2	7
	(3 B)	(2 B)	(3 B)
RR	5	4	1
	(3 B)	(3 B)	(2 B)
	スペア		
・タイヤサイズ F 11R22.5 14PR			
R 11R22.5 14PR			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4323	形状	粉粒体運搬車
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7002245

日付： 2026/7/7

粉粒体運搬車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	2本	上物:	無	シートの状態	良好	()
	燃料タンク:	2本	キーレス:	有	破損	無	()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない	傷の程度→ 点キズ ・ ・
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	
整備記録簿	無			フロアマット	有	シャーシ サビ	小
	記録期間→ ()			欠品	無	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄