

## 車両情報シート

No	管理番号	2921	形状	アームロール
	車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
	型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620505

基本情報	年式	令和7(2025)	年	2月	
	エンジン型式	6M60			
	排気量	7,540 cc			
	馬力	220 ps			
	最大積載量	3,500 kg			
	車検	有 [ 令和9年 2月 13日 ]			
	免許区分	中型(8t未満)			
	車体 長さ	車検証	5900 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証	2230 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証	2430 mm	実測	mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	無	[ ]	( 年 月 )
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒ [ ] 他( )
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[ 排気B ]	リターダの場合⇒ [ ]
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	100	L +	L + L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	ハロゲン		
	フォグランプ	有		
	キャブ幅	標準		
	キャブルーフ	標準		
	キャブグレード	標準		
	ベッド	無		
	エアコン	有	[ オート ]	
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	格納ミラー	有		
	電動ミラー	無		
	オーディオ	有	[ 純正 ]	[ ラジオ ・ ]
	ETC	無 [ ]		
	バックカメラ	有	[ カラー ]	
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		
その他装備				

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/7/8

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー	新明和 [ ]		
	型式	CCA44-31		
	製造番号[年式]	F2411520xxx	[ ]	年 月 ]
	シリンダー	ツイン		
	載替	無		
その他情報				

上物情報2 (コンテナ)	メーカー	[ ]		
	型式	[ ]		
	製造番号[年式]	[ ]	[ ]	年 月 ]
	内寸法 長	mm		
	内寸法 幅	mm		
	内寸法 高	mm		
	ボデー材質1	[ ]		
	ボデー材質2	[ ]		
	リアゲート	[ ]		
	リアゲート水密	[ ]		
コボレーン	[ ]	[ ]	( )	
その他情報				

車両チェックシート

Table with 4 columns: 管理番号 (2921), 形状 (アームロール), 車名 (三菱ふそう), 型式 (2KG-FK72F)

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

Main inspection table 1: 項目 (エンジン, ターボ, ブローバイ・排圧, etc.), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table 2: 項目 (制動装置・その他, エア・コンプレッサ, 報告欄), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table 3: 項目 (かじ取り装置, 足廻り, 報告欄), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table 4: 項目 (上物関係, 報告欄), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table 5: 項目 (ミッション・動力伝達装置, クラッチ, etc.), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Main inspection table 6: 項目 (電装関係(外装), 電装関係(内装), etc.), 内容, 点検項目, 点検結果, 対応

Tire inspection diagram showing positions (FF, FR, RF, RR) and sizes (10.5, 1 A) with a list of specifications below.

Equipment checklist table: 項目 (装備類), 有無, 対応

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)




# 車両チェックシート

管理番号	2921	形状	アームロール
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK72F	車台番号	FK72F-620505

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	
破損	無 ( )	キャブ・コーションプレート	
スイッチ類	良好 ( )	フロントガラス状態	
汚れ	無	傷の程度 [ ] ( )	
欠品	無 ( )	シャーシ サビ	
その他		フレーム曲がり・修復暦	
		ボデー修復暦	