車両情報シート

| No | 管理番号 | 3180 | 形状 | 深ダンプ |
|----|------|-------------|------|--------------|
| | 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| | 型式 | QPG-FR1EXEA | 車台番号 | FR1EXE-10820 |

| 基本情報 | 年式 | 平成26 (20 | 14) 年 | 11 月 | | | |
|------|--------|-----------|----------|------|----|----|--|
| | エンジン型式 | E13C | | | | | |
| | 排気量 | 12,910 cc | | | | | |
| | 馬力 | 380 ps | | | | | |
| | 最大積載量 | 13,800 kg | | | | | |
| | 車検 | 抹消 [| 年 | 月 | 日] | | |
| | 免許区分 | 大型(11t以上 | 1) | | | | |
| | 車体 長さ | 車検証 | 11080 mm | 実測 | m | ım | |
| | 車体 幅 | 車検証 | 2490 mm | 実測 | m | ım | |
| | 車体 高さ | 車検証 | 3170 mm | 実測 | | nm | |
| | | | | | | | |

^{*}実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

| + | T + 2-1 | 000 71 5 5 5 |
|------|---------|----------------------------|
| 車両情報 | 走行km | 608 千km [実走] |
| | タコグラフ | 有 [別体] (平成26 年 9 月) |
| | シフト | MT 7 速 セミATの場合⇒ [他() |
| | ペダル数 | 3 |
| | ターボ | 有 |
| | ブレーキ | AOH [ドラム] |
| | ABS | 有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG] |
| | 補助ブレーキ | 有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG] |
| | エアサス | 無 [] |
| | 速度抑制装置 | 有 |
| | Nox•PM | 適合 |
| | 燃料タンク | 300 L + L + L |
| | 燃料 | 軽油 [|
| | アドブルー使用 | 有 |
| | 駆動方式 | 6×2(後2軸) |
| | 小型形状 | ←大型の場合は空欄 |

| 装備類 | ヘッドライト | ディスチャージ |
|-----|----------|---|
| | フォグランプ | 有 |
| | キャブ幅 | 標準 |
| | キャブルーフ | 標準 |
| | キャブグレード | 標準 |
| | ベッド | 有 有 [オート] 有 有 有 有 有 |
| | エアコン | 有 [オート] |
| | エアバッグ | 有 有 |
| | パワーウィンドウ | 有 有 |
| | 集中ドアロック | 有 |
| | 格納ミラー | 有 |
| | 電動ミラー | 有 |
| | オーディオ | 有 [純正] [ラジオ・・・・] |
| | ETC | 有 [不明] |
| | バックカメラ | 無 [|
| | オートクルーズ | 有 |
| | 坂道発進補助装置 | 有 |
| | その他装備 | |
| | | |

| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
|-------|-----|-------|
| 車両業務 | 支店長 | 営業支援G |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

日付: 2025/6/2

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

| 上物情報1 | メーカー | 新明和 | | | | [| | |] |
|-------|----------|------------|-----|-----|---|---|---|---|---|
| (ボデー) | 型式 | DR14-01S | | | | | | | |
| | 製造番号[年式] | 30533 4xxx | | | | | 年 | 月 |] |
| | 内寸法 長 | 8010 | mm | | | | | | |
| | 内寸法 幅 | 2310 | mm | | | | | | |
| | 内寸法 高 | 1300 | mm | | | | | | |
| | 床厚み | 6 | mm | 二重張 | [| 無 |] | | |
| | ボデー材質1 | アル |) I | | | | | | |
| | ボデー材質2 | 不同 | 明 | | | | | | |
| | リアゲート | 下開 | | | | | | | |
| | リアゲート水密 | 無 | | | | | | | |
| | コボレーン | 無 | [| | (| |) | | |
| | 底形状 | 船底 | | | | | | | |
| | 形状(小型) | | | | | | | | |
| | 載替 | 無 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | - |
| | その他情報 | 土砂禁 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| 上物情報2 | メーカー | | [| |] |
|--------|----------|---|---|---|----|
| (クレーン) | 型式 | | | | |
| | 製造番号[年式] | | | 年 | 月] |
| | 吊荷重 | [|] | | |
| | クレーン段数 | | | | |
| | 操作 | | | | |
| | フックイン | | | | |
| | リアジャッキ | | | | |
| | 載替 | | | | |
| | その他情報 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| 上物情報3 | 形状 | 無 | [|] | *跳上の場合⇒ | [|] |
|-------|----------|----|----|----|---------|---|---|
| (ゲート) | メーカー | | | | [| |] |
| | 型式 | | | | | | |
| | 製造番号 | | | | | | |
| | 寸法(外寸) | 幅: | mm | 高: | mm | | |
| | ストッパー迄寸法 | 幅: | mm | 高: | mm | | |
| | その他情報 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

車両チェックシート

| 管理番号 | 3180 | 形状 | 深ダンプ |
|------|-------------|------|--------------|
| 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| 型式 | QPG-FR1EXEA | 車台番号 | FR1EXE-10820 |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------|----------|-------|------|----|
| エンジン | エンジン | 液量 | 0 | |
| | エンジンオイル | 漏れ | 0 | |
| | | 汚れ | Δ | |
| | | 水混入 | 0 | |
| | | 異音·振動 | 0 | |
| | ターボ | 油漏れ | 0 | |
| | | 異音 | 0 | |
| | | 配管 | 0 | |
| | ブローバイ・排圧 | | 0 | |
| | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ | 0 | |
| | | 噴け不良 | 0 | |
| | ファンベルト | 緩み・鳴き | 0 | |
| | 冷却水 | 液量 | 0 | |
| | ウォーターポンプ | | 0 | |
| | | 汚れ | 0 | |
| | | ホース損傷 | 0 | |
| | | 水温 | 0 | |
| | マフラー | 取付 | 0 | |
| | 排ガス・触媒装置 | | 0 | |
| | | 詰まり | 0 | |
| | | 黒煙·白煙 | 0 | |
| 報告欄 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション | ギア鳴り | 0 | |
| | | ギア抜け | 0 | |
| | | オイル漏れ | 0 | |
| | | 異音·振動 | 0 | |
| | クラッチ | すべり | 0 | |
| | | 切れ不良 | 0 | |
| | | 切れ位置 | 0 | |
| | | 異音 | 0 | |
| | クラッチ マスターオイル | 漏れ | 0 | |
| | デファレンシャル | 油漏れ | 0 | |
| | | 異音 | 0 | |
| | プロペラ・ドライブシャフト | 異音 | 0 | |
| | | ガタ | 0 | |
| | PTO | 作動不良 | 0 | |
| | | オイル漏れ | 0 | |
| | | ガタ・異音 | 0 | |
| 報告欄 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 項目 | | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|--------|----|
| 装備類 | スヘプキー キャブ | 無 | |
| | スペアキー 燃料タンク | 有 | |
| | スヘプキー 上物 | 無 | |
| | キーレス | 無 | |
| | 取扱説明書 | 有 | |
| | 整備記録簿 | 無 | |
| | カーテン | 有 有 | |
| | フロアマット | 有 | |
| | 工具 | 有 | |
| | ジャッキ | 有 | |
| | | | |


| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|-----------|--------|-------|------|----|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合 | 0 | |
| | ABS | | 0 | |
| | エアマスター | 不良·油漏 | | |
| | 駐車ブレーキ | 効き具合 | 0 | |
| | 坂道発進装置 | | 0 | |
| エア・コンプレッサ | | 漏れ | 0 | |
| | | 不良 | 0 | |
| 報告欄 | | | | |
| | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|--------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置 | ハンドル | 遊び | 0 | |
| 足廻り | | ガタ・異音 | 0 | |
| | ギアボックス | 油漏れ | 0 | |
| | パワーステアリング | 損傷 | 0 | |
| | | 油漏れ | 0 | |
| | リーフスプリング | 異音 | 0 | |
| | | 損傷 | 0 | |
| | エアサス | 損傷 | | |
| | | エア漏れ | | |
| | | 作動不良 | | |
| 報告欄 | | • | • | |
| | | | | |

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|----------------|--------------|-------|------|-------|
| 電装関係(外装) | ヘッドライト | X.A.I | 0 | 7.370 |
| | フォグランプ | | Ö | |
| | ウインカー | | 0 | |
| | ストップランプ | | 0 | |
| | 車幅灯(マーカー) | | 0 | |
| | 車高灯 | | | |
| | 作業灯·庫内灯 | | | |
| | ナンバー灯 | | 0 | |
| 電装関係(内装) | ワイパー | | 0 | |
| | パワーウインドウ | | 0 | |
| | 集中ドアロック | | 0 | |
| | 格納ミラー | | 0 | |
| | 電動ミラー | | 0 | |
| | ホーン | | 0 | |
| | ラジオ・オーディオ | | 0 | |
| | バックアイカメラ | | | |
| | 計器類 点灯状態 | | 0 | |
| | ルームランプ | | 0 | |
| 電装関係(バッテリー) | セルモータ | | 0 | |
| | バッテリー(ターミナル) | | 0 | |
| | オルタネータ(ダイナモ) | | 0 | |
| エアコン | コンプレッサー | | 0 | |
| | 風量 | | 0 | |
| /* >\$ / L /## | ガス | | 0 | |
| インジケーター(警 | 告)フンフ点灯 | | 0 | |
| その他報告欄 | | | | |
| | | | | |

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

| 項目 | 内容 | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------|--------------------|------|------|----|
| 上物関係 | ダンプ作動 | | 0 | |
| | ホイスト | | 0 | |
| | 作動油 量・漏れ | | 0 | |
| | 曲がり・ねじれ | | 0 | |
| | その他損傷 | | 0 | |
| | クレーン作動 作動油・量・漏れ | | | |
| | ラジコン操作 | | | |
| | フックイン作動 | | | |
| | ワイヤー | | | |
| | その他 損傷 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 報告欄 | | | | |
| 上記項目状況など記え | 1 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | <u>l</u> | | | |



点検結果: O:良好 Δ:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換 対応: R:修理 P:交換 S:清掃 O:給油(水)

3

車両チェックシート


| 3 <u> / — / / / </u> | | | |
|--|-------------|------|--------------|
| 管理番号 | 3180 | 形状 | 深ダンプ |
| 車名 | 日野 | 通称名 | プロフィア |
| 型式 | QPG-FR1EXEA | 車台番号 | FR1EXE-10820 |


日付:


ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ


外装状態











| 記号 | Α | В | С | S | U | W | Н | М |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 日田田 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 | | | | 外装 | | | | | 点検 | 者 報告 | - 欄 | | |
|-------|----|---|---|---------------|-----|------|--------|----|----|------|-----|--|--|
| シート破れ | 無 | | | キャブ修復暦 | 無 | (| | |) | | | | |
| 破損 | 無 | (|) | キャブ・コーションプレート | 有 | | | | | | | | |
| スイッチ類 | 良好 | (|) | フロントガラス状態 | 傷あり | [| |] | | | | | |
| 汚れ | 中 | | | | 傷 | の程度[| 点キズ/飛石 |](|) | | | | |
| 欠品 | 無 | (|) | シャーシ サビ | 中 | | | | | | | | |
| その他 | | | | フレーム曲がり・修復暦 | 無 | (| | |) | | | | |
| | | | | ボデー修復暦 | 無 | (| | |) | | | | |