

車両情報シート

管理番号	3812	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FS1AHC	車台番号	FS1AH-102608

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月	
	エンジン型式	A09C	
	排気量	8,860	cc
	馬力	380	ps
	最大積載量	14,000	kg
	車検	有 [令和9 年 1 月 12 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体の 長・幅・高	車検証:長 11,990 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,600 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[フロント]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [永久磁石]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	200 L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/5/29
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A003M12-02	
	あおり	アルミ	
	床材質	木	
	内寸法	長 9,570 mm × 幅 2,380 mm × 高 780 mm	
	リアあおり 高	680 mm	
	床面地上高	1,260 mm	
	ラッシングレール	段	
	床フック	15 対 [引出] 個	
	スタンション・ポール	スタンション 12 個 ポール: 2 本	
	中間柱	可倒	
	ネダ	横ネダ→ アルミ/鉄	縦ネダ→ 鉄

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm

車両情報シート

管理番号	3812	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FS1AHC	車台番号	FS1AH-102608

日付： 2026/5/29

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ウインカー		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	△
		ストッパー作動	△
		ラジコン・リモコン作動	△
	報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		14.5	14.5
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR	14.5	14.5	14.5
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
スぺア			
・タイヤサイズ F 275/80R22.5			
R 275/80R22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3812	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	2KG-FS1AHC	車台番号	FS1AH-102608

日付： 2026/5/29

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無	(	)
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		
整備記録簿	無			フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無	(
	記録期間→			(	)	欠品	無	(
						ボデー修復暦	無	(

点検者 報告欄