

車両情報シート

管理番号	3969	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016134

基本情報	年式	令和6(2024)年 5月		
	エンジン型式	4JZ1		
	排気量	2,990	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [ 準中型(7.5t未満) ]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 5,020 mm ・ 幅 1,920 mm ・ 高 2,800 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	20 千km	[ 実走 ]
	タコグラフ	無	[ ] ( 年 月 )
	シフト	AT	速 セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ ディスク ]
	ABS	有	
	リターダ	無	[ ]
	エアサス	無	[ ]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70	L+ L+ L
	燃料	軽油	[ ]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	全低床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグラブ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 社外 ] [ ナビ ・ ティオ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付:  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和6年 5月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: F242165
	床材質・形状	ステン [ 縞板 ]
	内寸法	長 3,000 mm × 幅 1,690 mm × 高 1,760 mm
	間口	幅 1,700 mm × 高 1,750 mm
	サイドドア	有 [ スライド ]
	サイドドア寸法	幅 820 mm × 高 1,590 mm
	床面地上高	890 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	東プレ [ ] [ 令和6年 1月 ]
	型式・製造番号	型式: XV22LSC-P 製造番号: F242165
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト	庫内温度 13.5 度 2 h→ -16 度 ( 3月測定 )
	スタンバイ装置	有 *有の場合→[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 垂直 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: REV06-1203 製造番号: S2312000529A
	操作方法	[ リモコン(コードタイプ) ・ ]
	寸法(外寸)	幅: 1,820 mm 奥行: 1,210 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 1,660 mm 奥行: 950 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3969	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016134

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
		冷凍機	冷凍機作動	○
		エバポレータ	ファン・風量	○
冷凍機		異音	○	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○	
	ファンモータ	○		
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ	○	
		異音	○	
	冷却水	液量	○	
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
		報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフレンシヤル	油漏れ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
				ホーン	○
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○		
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	7	8	
FR	(1 A)	(1 A)	
RF	7	7	6
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	( )	( )	( )
スペア	8	( )	( )
	(1 A)	( )	( )
・タイヤサイズ F 205/70R16 R 205/70R16 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3969	形状	冷凍車(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	2TG-NMR88AM	車台番号	NMR88-7016134


日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態




飛び石



AU


A




A

AU

カンバンM



A



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種 キャブ: 4本 上物: 3本 燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	シートの状態 良好 ( ) 破損 無 ( )	キャブ修復暦 無 ( ) フロントガラス状態 傷あり 傷の程度→ 点キズ・ ( )
工具・ジャッキ 工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない	シャーシ サビ 無 ( )
取説各種 取扱説明書: 有 メンテナンスノート: 有	カーテン 無 ( ) フロアマット 有 ( )	フレーム曲がり・修復暦 無 ( ) ボデー修復暦 無 ( )
整備記録簿 無 記録期間→ ( )	欠品 無 ( )	

点検者 報告欄

・使用に伴うキズ、汚れ有