

車両情報シート

|      |            |      |                |
|------|------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3708       | 形状   | アルミ平ボデー        |
| 車名   | いすゞ        | 通称名  | ギガ             |
| 型式   | 2PG-CYL77C | 車台番号 | CYL77C-7002077 |

|       |     |       |
|-------|-----|-------|
| ①入庫確認 | ②営業 | ③HP掲載 |
| 車両業務  | 支店長 | 営業支援G |
|       |     |       |

1

日付: 2026/1/7  
平ボデー

|      |           |  |
|------|-----------|--|
| 基本情報 | 年式        | 令和元(2019)年 5月  |
|      | エンジン型式    | 6UZ1   |
|      | 排気量       | 9,830 cc   |
|      | 馬力        | 380 ps   |
|      | 最大積載量     | 13,700 kg  |
|      | 車検        | 有 [ 令和8年 5月 29日 ] ←抹消の場合不要   |
|      | サイズ・免許区分  | 大型 [ 大型(11t以上) ]   |
|      | 車体の長・幅・高さ | 車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,500 mm ・ 高 3,330 mm<br>実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm |

\*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |         |                          |
|------|---------|--------------------------|
| 車両情報 | 走行km    | 279 千km [ 実走 ]           |
|      | タコグラフ   | 無 [ ] ( 年 月 )            |
|      | シフト     | セミAT 速 セミATの場合⇒[ スム-サー ] |
|      | ペダル数    | 3                        |
|      | ターボ     | 有                        |
|      | ブレーキ    | AOH [ ドラム ]              |
|      | ABS     | 有                        |
|      | リターダ    | 有 [ EG ]                 |
|      | エアサス    | 有 [ リア ]                 |
|      | 速度抑制装置  | 有                        |
|      | Nox・PM  | 適合                       |
|      | 燃料タンク   | 300 L+ L+ L              |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]                   |
|      | アドブルー使用 | 有                        |
|      | 駆動方式    | 6×2(後2軸)                 |
|      | 小型・大型形状 | 小型の場合→ 大型の場合→ 高床         |

|     |           |                               |
|-----|-----------|-------------------------------|
| 装備類 | ヘッドライト    | LED                           |
|     | フォグランプ    | 有                             |
|     | キャブルーフ・幅  | キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄 |
|     | ベッド       | 有                             |
|     | エアコン      | 有 [ オート ]                     |
|     | エアバッグ     | 有                             |
|     | パワーウィンドウ  | 有                             |
|     | 集中ドアロック   | 有                             |
|     | ミラー機能     | 有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]         |
|     | オーディオ     | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]            |
|     | ETC       | 有 [ 種類 2.0 ]                  |
|     | バックカメラ    | 有 [ カラー ]                     |
|     | ドライブレコーダー | 無                             |
|     | オートクルーズ   | 有                             |
|     | 坂道発進装置    | 有                             |
|     | その他装備     |                               |

|            |            |                                    |
|------------|------------|------------------------------------|
| 上物情報1 (荷台) | メーカー[年式]   | フジタボデー [ 令和元年 5月 ]                 |
|            | 型式・製造番号    | 型式: K 製造番号: 180401                 |
|            | アオリ        | アルミ                                |
|            | 床材質        | 鉄                                  |
|            | 内寸法        | 長 9,490 mm × 幅 2,380 mm × 高 480 mm |
|            | リアあおり 高    | 480 mm                             |
|            | 床面地上高      | 1,290 mm                           |
|            | ラッシングレール   | 段                                  |
|            | 床フック       | 15 対 [ 埋込 ] 個                      |
|            | スタンション・ポール | スタンション 10 個 ポール: 19 本              |
|            | 中間柱        | 可倒                                 |
|            | ネダ         | 横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄                    |
|            | 載替         | 無                                  |
|            | その他情報      | 中央側スタンション18個                       |

|                |         |                   |
|----------------|---------|-------------------|
| 上物情報3 (パワーゲート) | 形状      | [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]   |
|                | メーカー    | [ ]               |
|                | 型式・製造番号 | 型式: [ ] 製造番号: [ ] |
|                | 操作方法    | [ ]               |
|                | 寸法(外寸)  | 幅: mm 奥行: mm      |
|                | ストッパー寸法 | 幅: mm 奥行: mm      |
|                | その他情報   |                   |

車両情報シート

|      |            |      |                |
|------|------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3708       | 形状   | アルミ平ボデー        |
| 車名   | いすゞ        | 通称名  | ギガ             |
| 型式   | 2PG-CYL77C | 車台番号 | CYL77C-7002077 |

日付: 2026/1/7

平ボデー

| 項目     | 内容       | 点検項目     | 点検結果 |   |
|--------|----------|----------|------|---|
| エンジン   | エンジン     | 液量       | ○    |   |
|        |          | エンジンオイル  | 漏れ   | ○ |
|        |          | 異音       | ○    |   |
|        |          | 振動       | ○    |   |
|        | ターボ      | 油漏れ      | ○    |   |
|        |          | 異音       | ○    |   |
|        | フューエルポンプ | 漏れ       | ○    |   |
|        | ファンベルト   | 緩み・鳴き    | ○    |   |
|        | 冷却水      | 液量       | ○    |   |
|        | ウォーターポンプ | 漏れ・汚れ・損傷 | ○    |   |
|        |          | 水温       | ○    |   |
|        | マフラー     | 状態       | ○    |   |
|        | 排ガス・触媒装置 | 取付       | ○    |   |
|        |          | 黒煙・白煙    | ○    |   |
| キャブチルト | 動作       | ○        |      |   |
| 報告欄    |          |          |      |   |

| 項目       | 内容   | 点検項目      | 点検結果  |   |
|----------|------|-----------|-------|---|
| 制動装置・その他 | ブレーキ | 効き具合      | ○     |   |
|          |      | ABS       | ○     |   |
|          |      | エアマスター    | 不良・油漏 | ○ |
|          |      | 駐車ブレーキ    | 効き具合  | ○ |
|          |      | 坂道発進装置    |       | ○ |
|          |      | エア・コンプレッサ | 漏れ・不良 | ○ |
| 報告欄      | エア漏れ |           |       |   |

| 項目            | 内容                   | 点検項目     | 点検結果  |
|---------------|----------------------|----------|-------|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル                 | 遊び       | ○     |
|               |                      | ガタ・異音    | ○     |
|               | パワーステアリング<br>・ギアボックス | 損傷       | ○     |
|               |                      | 液量       | ○     |
|               |                      | 油漏れ      | ○     |
|               |                      | リーフスプリング | 異音・折損 |
|               | エアサス                 | 損傷・漏れ・不良 | ○     |
| 報告欄           |                      |          |       |

| 項目               | 内容            | 点検項目  | 点検結果 |
|------------------|---------------|-------|------|
| ミッション・<br>動力伝達装置 | ミッション         | 状態    | ○    |
|                  |               | 入れやすさ | ○    |
|                  |               | オイル漏れ | ○    |
|                  | クラッチ          | すべり   | ○    |
|                  |               | 切れ不良  | ○    |
|                  |               | 切れ位置  | ○    |
|                  |               | 異音    | ○    |
|                  | クラッチオイル       | 量     | ○    |
|                  | デファレンシャル      | 油漏れ   | ○    |
|                  | フロベラ・ドライブシャフト | 異音    | ○    |
|                  |               | ガタ    | ○    |
|                  | PTO           | 作動不良  |      |
|                  |               | オイル漏れ |      |
|                  | 異音            |       |      |
| 報告欄              |               |       |      |

| 項目              | 内容           | 点検項目      | 点検結果     |
|-----------------|--------------|-----------|----------|
| 電装関係(外装)        | ヘッドライト       |           | ○        |
|                 |              | フォグラмп    | ○        |
|                 |              | ウインカー     | ○        |
|                 |              | ストップランプ   | ○        |
|                 |              | 車幅灯(マーカー) | ○        |
|                 |              | 車高灯       | ○        |
|                 |              | 作業灯・庫内灯   | ○        |
|                 |              | ナンバー灯     | ○        |
|                 |              | ワイパー      | ○        |
|                 |              | 電装関係(内装)  | パワーウインドウ |
|                 | 集中ドアロック      | ○         |          |
|                 | ミラー機能        | ○         |          |
|                 | ホーン          | ○         |          |
|                 | オーディオ        | ○         |          |
|                 | バックアイカメラ     | ○         |          |
|                 | 計器類 点灯状態     | ○         |          |
|                 | ルームランプ       | ○         |          |
|                 | セルモータ        | ○         |          |
|                 | バッテリー(状態)    | ○         |          |
|                 | オルタネータ(ダイナモ) | ○         |          |
| エアコン            | コンプレッサー      | ○         |          |
|                 | 風量・冷風        | ○         |          |
| インジケータ(警告)ランプ点灯 |              | ○         |          |
| その他報告欄          |              |           |          |

| 項目             | 内容     | 点検項目        | 点検結果 |
|----------------|--------|-------------|------|
| 上物関係<br>パワーゲート | パワーゲート | パワーゲート作動    |      |
|                |        | ストッパー作動     |      |
|                |        | ラジコン・リモコン作動 |      |
|                |        |             |      |
| 報告欄            |        |             |      |

| タイヤ      |   |       |         |
|----------|---|-------|---------|
| [残りmm表示] |   |       |         |
| FF       | 10  | 9     |         |
|          | (2 B)   | (2 B) |         |
| FR       |   |       |         |
|          |   |       |         |
| RF       | 6   | 6     | 7       |
|          | (2 B ロ ハ)   | (2 B) | (2 B ハ) |
| RR       | 6   | 6     | 6       |
|          | (3 B)   | (3 B) | (3 B)   |
| スペア      | 14  |       |         |
|          | (2 B)   |       |         |
| ・タイヤサイズ  | F 295/80R22.5   |       |         |
|          | R 11R22.5   |       |         |
| ・タイヤパターン | 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他<br>*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 |       |         |
| ・ホイール    | A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)<br>*各タイヤのホイールを( )に記入               |       |         |
| ・状態      | イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ<br>*タイヤの状態を( )に記入           |       |         |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

|      |            |      |                |
|------|------------|------|----------------|
| 管理番号 | 3708       | 形状   | アルミ平ボデー        |
| 車名   | いすゞ        | 通称名  | ギガ             |
| 型式   | 2PG-CYL77C | 車台番号 | CYL77C-7002077 |

日付: 2026/1/7

平ボデー

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| 車内付属品   | キャブ内装               |              | 外装     |            |             |            |
|---------|---------------------|--------------|--------|------------|-------------|------------|
| キー各種    | キャブ: 2本             | 上物: 無        | シートの状態 | 良好 ( )     | キャブ修復暦      | 無 ( )      |
|         | 燃料タンク: 1本           | キーレス: 無      | 破損     | 無 ( )      | フロントガラス状態   | 傷あり        |
| 工具・ジャッキ | 工具: 無               | ジャッキ: 無      | 汚れ     | 中          |             | 傷の程度→ 点キズ・ |
| 取説各種    | 取扱説明書: 有            | メンテナンスノート: 有 | カーテン   | 有          | シャーシ サビ     | 有          |
| 整備記録簿   | 有                   |              | フロアマット | 有          | フレーム曲がり・修復暦 | 無 ( )      |
|         | 記録期間→ ( R2.8~R5.8 ) |              | 欠品     | 有 ( 小物入れ ) | ボデー修復暦      | 無 ( )      |

点検者 報告欄

右側中央柱開閉できない