

車両情報シート

管理番号	4216	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621856

基本情報	年式	令和7(2025) 年 11 月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2,350	kg	
	車検	有 [令和9 年 11 月 20 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高	車検証:長 9,610 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,650 mm		
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT	6 速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ:	標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:
ウイング ・ パン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ		[]		[]		年	月			
	型式・製造番号	型式:		製造番号: 25-9C5194								
	床材質・形状	木		[フラット]								
	内寸法	長	7,220	mm	×	幅	2,410	mm	×	高	2,510	mm
	間口	幅	2,280	mm	×	高	2,410	mm				
	サイドドア	無		[]								
	サイドドア寸法	幅		mm	×	高		mm				
	床面地上高		1,100	mm								
	ラッシングレール		2	段								
	床フック		6	対	[引出]			個				
	スタンション・ボール	スタンション:			個	ボール:			本			
	壁厚	サイド:			mm	リア:			mm			
	中間柱											
	ジョロダーレール	無		[]								
	ネダ	横ネダ→		アルミ		縦ネダ→		アルミ				
	載替	無										
	その他情報											

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[	
----------------	----------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[]	※跳上の場合⇒	[]
	メーカー	[			

車両情報シート

管理番号	4216	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621856

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
	ウイングシリンダー		○
	作動油 量・漏れ		○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
	異音		
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		10	10
		(1 A)	(1 A)
FR			
RF	10	10	10
	(1 A)	(1 A)	(1 A)
RR			
	スペア	10	
		(1 A)	
・タイヤサイズ F 225/90R17.5			
R 225/90R17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4216	形状	ウイング
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621856

日付:

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ:	2本	上物:	2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好 ()
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無 ()	傷の程度→ () ・ () ・ ()	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有 ()		シャーシ サビ
整備記録簿	無 ()		フロアマット	有 ()	フレーム曲がり・修復暦	無 ()		
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()		

点検者 報告欄

・未使用車