

車両情報シート

No	管理番号	2824	形状	冷凍車(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137456

基本情報	年式	令和7(2025) 年 1 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,350 kg		
	車検	有 [令和9 年 1 月 20 日]		
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証	8440 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3490 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	2 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 8 月)		
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()	
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有 [リターダ] リターダの場合⇒ [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L +	L + L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4 × 2		
	小型形状	←大型の場合は空欄		

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	ワイド	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	無	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	有	
坂道発進補助装置	有		
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2025/6/18

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	日本フルハーフ []		
	型式	GLF7		
	製造番号[年式]	E5G7147 [年 月]		
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]		
	内寸法 長	6200	mm	
	内寸法 幅	2250	mm	
	内寸法 高	2230	mm	
	間口 幅	2250	mm	
	間口 高	2220	mm	
	サイドドア	有 [片開]		
	サイドドア寸法	幅: 1300 mm 高: 2170 mm		
	床面地上高	1140	mm	
	ラッシングレール	2	段	
	床フック	対 []		
	スタンション	個		
	壁厚	サイド: 75 mm リア: 75 mm		
	中間柱			
ジョロダーレール	無 []			
横根太	アルミ			
載替	無			
その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	菱重			[		]	
	型式	TDJS50J-2L2						
	製造番号[年式]	4A2200096BL		[		令和6 年	月]	
	冷凍方式	直結式						
	設定温度	30	度	～	-30	度		
	冷却テスト	外気温	31	度	3	h	→	-13.1 度
	スタンバイ装置	有		* 有の場合→		[	コード	有]
	アワメータ	EG	h	スタンバイ		h		
	その他情報	スタンバイ使用 6月測定						

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []		
	メーカー	新明和 []		
	型式	RAK10-6495D		
	製造番号	S2408003764		
	寸法(外寸)	幅: 2200	mm	高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100	mm	高: 1400 mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有		

車両チェックシート

管理番号	2824	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137456

2
日付： 2025/6/18

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	無	
	フロアマット	有	
	工具	有	
	ジャッキ	有	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他		ブレーキ	効き具合	○
		ABS		○
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄	エア漏れ			

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		エアサス	損傷	○
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー		○	
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
	計器類 点灯状態		○	
電装関係(バッテリー)	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
	バッテリー(ターミナル)		○	
エアコン	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
	風量		○	
	ガス		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉			
	ウイングシリンダー			
ウイング	作動油 量・漏れ			
冷凍機	冷凍機作動		○	
	エバポレータ	ファン・風量	○	
		異音	○	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○	
	コンデンサ	異音	○	
		ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○	
	サブエンジン	油量・漏れ		
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
	ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12	12	
		(2 A)	(2 A)	
	FR			
		()	()	
	RF	12	12	12
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
	RR			
		()	()	()
		スベア	12	
		(2 A)	()	
・ タイヤサイズ F 225/80R17.5				
R 225/80R17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)



車両チェックシート

日付： 2025/6/18

管理番号	2824	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FC2ABG	車台番号	FC2AB-137456

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	良好 [] ()	
汚れ	無		傷の程度 [] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	無 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	