

車両情報シート

管理番号	4403	形状	クレーン付(ヒアブ)
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	KC-FU519SY	車台番号	FU519SY500005

基本情報	年式	平成8(1996) 年 8 月		
	エンジン型式	8DC11		
	排気量	17,730	cc	
	馬力	355	ps	
	最大積載量	6,500	kg	
	車検	有	[令和9 年 4 月 10 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]	
	車体の	車検証:長	11,120	mm ・ 幅 2,480 mm ・ 高 3,700 mm
	長・幅・高	実測:長	mm ・ 幅	mm ・ 高 mm

車両情報	走行km	512 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (H8 年 8 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	無	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	無	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	不適合	
	燃料タンク	300	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	6×2(後2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	無	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 1.0]	
	バックカメラ	無	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/9/3

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	内寸法	長 7,140 mm × 幅 2,250 mm × 高 1,500 mm	
	床面地上高	mm	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	ウインチ		
	歩み板	[]	
	操作方法	[・]	
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ヒアブ [] [平成13 年 月]	
	型式・製造番号	型式: 1020	製造番号: 540
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: []	クレーン段数: []
	ラジコン	無	
	フックイン	無	
	リアジャッキ	無	
	載替	有	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4403	形状	クレーン付(ヒアブ)
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KC-FU519SY	車台番号	FU519SY500005

日付： 2026/9/3

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	△
		異音	○
		振動	○
		ターボ	油漏れ
		異音	○
	フェUELポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	△
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	△
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		異音	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
報告欄		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄	エア漏れ		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
		車高灯	○
		作業灯・庫内灯	×
		ナンバー灯	○
		ワイパー	○
		パワーウインドウ	×
		集中ドアロック	○
電装関係(内装)	ワイバー	ミラー機能	○
		ホーン	○
		オーディオ	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモーター	○
		バッテリー(状態)	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサ	×
エアコン	風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄	パワーウインドウ運転席スイッチ不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作	作動油 量・漏れ	○
		ラジコン作動	○
		ウインチワイヤー	○
		自動歩み・オートスライダー	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン作動	ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
パワーゲート	ワイヤー	その他 損傷	○
		パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		ジャッキ操作レバー欠品の為、上物動作確認できない	
報告欄			

タイヤ	残りmm表示
FF	1 1
FR	(1 A) (1 A)
RF	1 6 9 8
RR	(1 A ハ) (1 A) (1 A) (1 A ロ)
	5 2 1 1
	(1 A ハ) (1 A) (1 A) (1 A ロ)
	スペア 7
	(1 A) ()
・タイヤサイズ F 11R22.5 16PR	
R 11R22.5 16PR	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4403	形状	クレーン付(ヒアブ)
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	KC-FU519SY	車台番号	FU519SY500005

日付： 2026/9/3

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	損傷	(破れ)
	燃料タンク:	無	キーレス:	無	破損	有	(コンソール穴)
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中	
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	無	カーテン	有	
整備記録簿	有				フロアマット	無	
	記録期間→	(H22.4~R8.3)			欠品	有	(シガライター)
						キャブ修復暦	無 ()
						フロントガラス状態	傷あり
							傷の程度→ 点キズ ・ ・
						シャーシ サビ	中
						フレーム曲がり・修復暦	無 ()
						ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄