

車両情報シート

管理番号	3444	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7158800

基本情報	年式	令和2(2020) 年 8 月	
	エンジン型式	4HK1	
	排気量	5190	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2500	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体 長	車検証 8730 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3510 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	532 千km	[実走]
	タコグラフ	有 [別体]	(年 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+	L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	

小型・大型形状 小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進補助装置	有	

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/10/3
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [年 月]	
	型式・製造番号	型式: DMS	製造番号: W4DM001
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 6270 mm	幅 2420 mm 高 2400 mm
	間口	幅 2280 mm	高 2310 mm
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm 高 mm	
	床面地上高	1030 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 [引出]	個
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本
	壁厚	サイド: mm	リア: mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネタ	横ネタ→ 鉄	縦ネタ→ アルミ

載替

その他情報

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 度	h→ 度 ()
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [跳上] ※跳上の場合⇒ [オート]	
	メーカー	日本フルハーフ []	
	型式・製造番号	型式: HB3A	製造番号: G5DG925
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]	
	寸法(外寸)	幅: 2310 mm	奥行: 1590 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2200 mm	奥行: 1330 mm

その他情報

日付：2025/10/3

車両情報シート

管理番号	3444	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7158800

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	極近
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
報告欄	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	1本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	無
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	R4.7～R6.7

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
		・ギアボックス	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー		○
		風量・冷風	○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
			○
冷凍機	作動油 量・漏れ		○
			○
	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
	コンデンサ	ファンモータ	
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
報告欄	上記項目状況など記入	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	9 8 (3 A) (3 A)
FR	() ()
RF	8 8 8 8 (3 A) (3 A) (3 A) (3 A)
RR	() () () () スベア 2 (2 A) ()
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5	
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入	

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3444	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S2	車台番号	FRR90-7158800

3
日付： 2025/10/3

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態 破損 汚れ 欠品 その他	損傷	(破れ有)	キャブ修復暦	無	傷の程度→ 飛石 ・ ・	
	無	()	フロントガラス状態	傷あり		
	少ない	()	シャーシ サビ	小		
	無	()	フレーム曲がり・修復暦	無	()	
			ボデー修復暦	無	()	