

車両情報シート

管理番号	3872	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7007177

基本情報	年式	平成27(2015)年 9月		
	エンジン型式	6UZ1		
	排気量	9,830	cc	
	馬力	380	ps	
	最大積載量	14,000	kg	
	車検	抹消 [ 年 月 日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,940 mm ・ 幅 2,500 mm ・ 高 3,760 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm *実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	550 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ] (平成27年 7月)		
	シフト	MT	7速	セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ 永久磁石 ]		
	エアサス	有 [ リア ]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300	L+	L+ L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅:	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ オート ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ティオ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/16  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式: DKL	製造番号: W8H4305	
	床材質・形状	アルミ [ フラット ]		
	内寸法	長 9,400 mm × 幅 2,410 mm × 高 2,460 mm		
	間口	幅 2,380 mm × 高 2,370 mm		
	サイドドア	無 [ ]		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,170 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	9 対 [ 引出 ] 個		
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱			
	ジョロダーレール	無 [ ]		
	ネダ	横ネダ→ アルミ	縦ネダ→ 鉄	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度	度	h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	*有の場合→[ コード ]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ	h
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 跳上 ] ※跳上の場合⇒ [ オート ]		
	メーカー	新明和 [ ]		
	型式・製造番号	型式: RAM10-1456	製造番号: S60704822	
	操作方法	[ ]		
	寸法(外寸)	幅: 2,400 mm	奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,280 mm	奥行: 1,340 mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3872	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7007177

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量 異音
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
	冷却水	異音 液量 漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	×				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		IESC非作動表示			
その他報告欄					

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		3	4		
FR		(3 B)	(3 B)		
RF	3	3	2	2	
RR	(3 B) 1	(3 B) 1	(3 B) 0	(3 B) 0	
	スベア	( )	( )		
*タイヤサイズ F 275/80R 22.5 R 275/80R 22.5					
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入					
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入					
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3872	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	QKG-CYL77A	車台番号	CYL77A-7007177

日付: 2026/2/16

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	損傷 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	有	シャーシ サビ	大
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( H27.12~R7.2 )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄