

車両情報シート

管理番号	4655	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-520477

基本情報	年式	令和3(2021) 年 6 月					
	エンジン型式	6R20					
	排気量	10,670	cc				
	馬力	460	ps				
	最大積載量	11,000	kg				
	車検	抹消	[年 月 日] ←抹消の場合不要				
	サイズ・免許区分	大型	[大型(11t以上)]				
	車体の	車検証:長	5,680	mm ・ 幅	2,490 mm ・ 高	3,610 mm	
	長・幅・高さ	実測:長		mm ・ 幅		mm ・ 高	
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ						

車両情報	走行km	311 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[シフトパイロット]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	400	L+ L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ	キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ 電動ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 不明]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/10/16
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	YOKOSHA [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: HP-1300C	製造番号: 14356029 25
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[°C]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[] [年 月]	
	型式・製造番号	型式:	製造番号:
	吊荷重	吊荷重: []	クレーン段数:
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	4655	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-520477

日付： 2026/10/16

トラクタ

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	下部滲み
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良
	オイル漏れ		○
	異音		△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	カブラ損傷		○
	連結配管ホース類		○
	スローブガイド		○
	その他損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		1	3
		(2 B)	(2 B)
FR			
RF	2	2	2
	(2 B)	(2 B)	(2 B)
RR			
スペア			
・タイヤサイズ F 295/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート






管理番号	4655	形状	トラクタ
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2RG-FP74HDR	車台番号	FP74HD-520477

3

日付： 2026/10/16

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装		外装							
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	損傷	(	)	キャブ修復暦	無	(	)	
	燃料タンク:	無	キーレス:	有	破損	無	(	)	フロントガラス状態	傷あり			
工具・ジャッキ	工具:	無	ジャッキ:	無	汚れ	中				傷の程度→ 点キズ ・			
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有				シャーシ サビ	小		
整備記録簿	無				フロアマット	有			フレーム曲がり・修復暦	無	(		
	記録期間→				(	)	欠品	無	(	)	ボデー修復暦	無	(

点検者 報告欄