

車両情報シート

管理番号	3667	形状	スライドダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700X	車台番号	XZU700-0015474

基本情報	年式	令和6(2024)年4月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4,000 cc
	馬力	180 ps
	最大積載量	3,600 kg
	車検	有 [令和8年4月18日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,250 mm ・ 幅 2,170 mm ・ 高 2,310 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー . . .]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ . . .]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	無
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/1/19

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: SDF3-20 製造番号: S24030622xxx
	内寸法	長 3,300 mm × 幅 2,000 mm × 高 350 mm
	床厚み	6 mm 二重張 [無]
	ボデー材質	鉄 鉄の場合→[スウェーデン鋼]
	リアゲート	Lゲート
	リアゲート水密	無
	コボレーン	有 [シート] / (自動)
	底形状	角底
	形状(小型)	標準
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3667	形状	スライドダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700X	車台番号	XZU700-0015474

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
		液量	○
	冷却水	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	ウォーターポンプ	状態	○
		取付	○
		黒煙・白煙	○
	マフラー	動作	
	排ガス・触媒装置		
	キャブチルト		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
		量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
		プロペラ・ドライブ・シャフト	○
	PTO	異音	○
		万タ	○
		作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び 万タ・異音	○ ○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷 液量	○ ○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)	ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	ダンブ作動		○
	油圧		○
	ダンブ下がり具合		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ブームの状態		
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		
	ブームの状態		
	作動油・量・漏れ		
	ラジコン操作		
	フックイン作動		
	リニアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	9 (1 A)	9 (1 A)
FR		(1 A)	(1 A)
RF	9 (1 A)	9 (1 A)	9 (1 A)
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
スペア		9 (1 A)	(1 A)

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート



3

管理番号	3667	形状	スライドダンプ
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2KG-XZU700X	車台番号	XZU700-0015474

日付: 2026/1/19

ダンプ・ダンプ(土砂禁)・クレーン付ダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装				外装	
キー各種	キャブ: 3本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復歴	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 無	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	無		傷の程度→
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無	記録期間→ ()	フロアマット	有	フレーム曲がり・修復歴	無 ()
			欠品	無 ()	ボデー修復歴	無 ()

点検者 報告欄

--