

車両情報シート

管理番号	4022	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-591462

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/5/15

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

基本情報	年式	令和4(2022)年 7月
	エンジン型式	4P10
	排気量	2,990 cc
	馬力	175 ps
	最大積載量	3,850 kg
	車検	有 [令和8年 7月 27日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 6,220 mm ・ 幅 2,080 mm ・ 高 2,860 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	111 千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和4年 5月)
	シフト	MT 5速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	VAC [ディスク]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	100 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 高床 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・]
	オーディオ	有 [社外] [ラジオ ・ ナビ ・ CD]
	ETC	有 [種類 不明]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進装置	有
	その他装備	

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	内寸法	長 3,690 mm × 幅 1,970 mm × 高 380 mm
	床面地上高	1,050 mm
	床フック	3 対 [引出] 個
	スターション・ポール	スターション: 個 ポール: 本
	ウインチ	無
	歩み板	無 []
	ラジコン	無
	ネダ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄
	載替	
	その他情報	

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	タダノ [] [令和4年 6月]
	型式・製造番号	型式: TM-ZX294HRSA 製造番号: 41047701174
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [] クレーン段数: 4段
	ラジコン	有
	フックイン	有
	リアジャッキ	無
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	4022	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-591462

日付: 2026/5/15

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	滲み
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
オイル漏れ		滲み	
異音	○		
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグラブ		○	
	ウインカー		△	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
	電装関係(内装)	ワイパー		○
		パワーウインドウ		○
集中ドアロック			○	
ミラー機能			○	
ホーン			○	
オーディオ			○	
バックアイカメラ			○	
計器類 点灯状態			○	
ルームランプ			○	
セルモーター			○	
エアコン	バッテリー(状態)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケータ(警告)ランプ点灯			○	
風量・冷風		○		
インジケータ(警告)ランプ点灯			SAM表示	
その他報告欄	助手席側ドアウインカー欠品			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		○
	作動油 量・漏れ		○
	ラジコン作動		○
	ウインチワイヤー		○
	自動歩み・オートスライダ		○
	その他 損傷		○
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		○
パワーゲート	ワイヤー		○
	その他 損傷		○
	パワーゲート作動		○
	ストッパー作動		○
ラジコン・リモコン作動		○	
報告欄			

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		4	9		
FR		(2 A)	(2 A)		
RF	13	12	12	14	
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)	
	スペア				
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5 R 225/80R 17.5					
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入					
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入					
・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	4022	形状	クレーン付
車名	三菱ふそう	通称名	キャンター
型式	2PG-FEB90	車台番号	FEB90-591462

日付: 2026/5/15

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装	外装		
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	中		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 有	カーテン	無	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ (R6.7~R7.7)		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

ボデー捻じれ有
助手席側アンダーミラー欠品