

車両情報シート

管理番号	3524	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621208

基本情報	年式	令和7(2025)年9月
	エンジン型式	6M60
	排気量	7540 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2300 kg
	車検	有 [令和9年9月4日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体・長	車検証 8740 mm 実測 mm
	車体・幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体・高	車検証 3480 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	有 [別体] (令和7年3月)
	シフト	MT [6速] セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	有 [EG]
	エアサス	有 [リア]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1
日付: 2025/11/20
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年月]
	型式・製造番号	型式: GLF7 製造番号: E5G7258
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]
	内寸法	長 6210 mm × 幅 2240 mm × 高 2240 mm
	間口	幅 2270 mm × 高 2230 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 1300 mm × 高 2170 mm
	床面地上高	1110 mm
	ラッシングレール	2段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ 縦根太→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和7年月]
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-2L2 製造番号: 5A2200052BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 14.1 度 3 h → -21.9 度 (11月測定)
	スタンバイ装置	有 *有の場合→ [コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D 製造番号: S2408004358
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 奥行: 1550 mm
	ストップ・迄寸法	幅: 2100 mm 奥行: 1400 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3524	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621208

日付: 2025/11/20

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS	△	○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置	△	○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	△
		ウイングシリンダ	△
		作動油量・漏れ	△
冷凍機		冷凍機作動	○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	△
		異音	△
	冷却水	液量	△
		漏れ	△
パワーゲート		パワーゲート作動	○
	ストップバー作動	○	△
	ラジコン・リモコン作動	○	△
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力タ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	△	○
	フォグランプ	△	○
	ウインカー	△	○
	ストップランプ	△	○
	車幅灯(マーカー)	△	○
	車高灯	△	○
	作業灯・庫内灯	△	○
	ナンバー灯	△	○
電装関係(内装)	ワイパー	△	○
	パワーウィンドウ	△	○
	集中ドアロック	△	○
	ミラー機能	△	○
	ホーン	△	○
	ラジオ・オーディオ	△	○
	バックアイカメラ	△	○
	計器類 点灯状態	△	○
	ルームランプ	△	○
	セルモーター	△	○
	バッテリー(状態)	△	○
	オルタネータ(ダイナモ)	△	○
エアコン	コンプレッサー	△	○
	風量・冷風	△	○
	インジケーター(警告)ランプ点灯	△	○
その他報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	△
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

タイヤ [残りmm表示]	FF	FR	RF	RR	スペア
	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)
	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)
	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)
	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)	12 (2 B)
・タイヤサイズ	F 225/80R 17.5				R 225/80R 17.5
・タイヤパターン	1タテ溝	・2ミックス	・3スタッドレス	・4その他	
	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール	A 鉄	・B アルミ	・C 鉄(メッキ)		
	*各タイヤのホイールを()に記入				
・状態	イ 异常磨耗	・ロ 損傷	・ハ 亀裂	・ニ ひび割れ	
	*タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○: 良好 △: 繙続的な点検が必要 ×: 要修理・交換

車両情報シート




3

日付: 2025/11/20

管理番号	3524	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621208

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復歴
破損	無	()	フロントガラス状態
スイッチ類	良好	()	傷の程度→
汚れ	無	()	シヤーシ サビ
欠品	無	()	フレーム曲がり・修復歴
その他				ボデー修復歴