

車両情報シート

管理番号	3924	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7005423

基本情報	年式	令和3(2021)年 11月
	エンジン型式	6UZ1
	排気量	9,830 cc
	馬力	380 ps
	最大積載量	13,700 kg
	車検	有 [ 令和8年 11月 4日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 11,980 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,760 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	758 千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和3年 4月 )
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[ スムーサー ]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	有
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	300 L+ 300 L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	6×2(後2軸)
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ 熱電ミラー ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ティオ ・ ]
	ETC	無 [ 種類 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/17  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: DKL 製造番号: W8KP576
	床材質・形状	木 [ フラット ]
	内寸法	長 9,680 mm × 幅 2,380 mm × 高 2,520 mm
	間口	幅 2,370 mm × 高 2,430 mm
	サイドドア	無 [ ]
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm
	床面地上高	1,200 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	9 対 [ 引出 ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア: mm
	中間柱	可倒
	ジョロダーレール	無 [ ]
	ネダ	横ネダ→ アルミ 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 ( 月測定 )
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[ コード ]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	[ ]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[ ]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付: 2026/3/17

車両情報シート

管理番号	3924	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7005423

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄	エア漏れ有			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
		ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		○
		エバポレータ	ファン・風量 異音
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ		○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	○
	冷却水	異音 液量 漏れ	○
パワーゲート	パワーゲート作動		○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	滲み中
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト		○		
		フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイパー		○
				パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
ミラー機能	○				
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	2	2	
FR	3 A	3 A	
RF	1	1	1
RR	3 A	3 A	3 A
	1	1	1
	3 A	3 A	3 A
	スベア		
*タイヤサイズ F 275/80R 22.5 R 275/80R 22.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3924	形状	ウイング
車名	いすゞ	通称名	ギガ
型式	2PG-CYL77C	車台番号	CYL77C-7005423

日付: 2026/3/17

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 2本	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ( )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	多い		傷の程度→ 点キズ・飛石・ヒビ
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( R4.1~R7.12 )		欠品	有 ( オープントレイ欠 )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄

運転席側(フロント)ライト枠欠品  
 助手席側リアバンパーコーナーカバー割れ