

車両情報シート

|    |      |             |      |               |
|----|------|-------------|------|---------------|
| No | 管理番号 | 3239        | 形状   | トラクタ          |
|    | 車名   | 三菱ふそう       | 通称名  | スーパープレート      |
|    | 型式   | 2KG-FV80VJR | 車台番号 | FV80VJ-500065 |

|      |                       |                      |         |       |
|------|-----------------------|----------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式                    | 令和7(2025) 年 5 月      |         |       |
|      | エンジン型式                | 6R30                 |         |       |
|      | 排気量                   | 12,800 cc            |         |       |
|      | 馬力                    | 421 ps               |         |       |
|      | 最大積載量                 | 18,000 kg            |         |       |
|      | 車検                    | 有 [ 令和8 年 5 月 18 日 ] |         |       |
|      | 免許区分                  | 大型(11t以上)            |         |       |
|      | 車体 長さ                 | 車検証                  | 6830 mm | 実測 mm |
|      | 車体 幅                  | 車検証                  | 2490 mm | 実測 mm |
|      | 車体 高さ                 | 車検証                  | 3590 mm | 実測 mm |
|      | * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ |                      |         |       |
|      |                       |                      |         |       |

|      |         |                                   |  |  |
|------|---------|-----------------------------------|--|--|
| 車両情報 | 走行km    | 1 千km [ 実走 ]                      |  |  |
|      | タコグラフ   | 有 [ 別体 ] ( 令和7 年 1 月 )            |  |  |
|      | シフト     | セミAT 速 セミATの場合⇒ [ シフトパイロット ] 他( ) |  |  |
|      | ペダル数    | 2                                 |  |  |
|      | ターボ     | 有                                 |  |  |
|      | ブレーキ    | AOH [ ドラム ]                       |  |  |
|      | ABS     | 有                                 |  |  |
|      | 補助ブレーキ  | 有 [ リターダ ] リターダの場合⇒ [ EG ]        |  |  |
|      | エアサス    | 無 [ ]                             |  |  |
|      | 速度抑制装置  | 有                                 |  |  |
|      | Nox・PM  | 適合                                |  |  |
|      | 燃料タンク   | 400 L + L + L                     |  |  |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]                            |  |  |
|      | アドブルー使用 | 有                                 |  |  |
|      | 駆動方式    | 6×4                               |  |  |
|      | 小型形状    | ←大型の場合は空欄                         |  |  |

|     |          |                      |  |  |
|-----|----------|----------------------|--|--|
| 装備類 | ヘッドライト   | LED                  |  |  |
|     | フォグランプ   | 有                    |  |  |
|     | キャブ幅     | 標準                   |  |  |
|     | キャブルーフ   | ハイルーフ                |  |  |
|     | キャブグレード  | 標準                   |  |  |
|     | ベッド      | 有                    |  |  |
|     | エアコン     | 有 [ オート ]            |  |  |
|     | エアバッグ    | 有                    |  |  |
|     | パワーウィンドウ | 有                    |  |  |
|     | 集中ドアロック  | 有                    |  |  |
|     | 格納ミラー    | 有 ヒーター付              |  |  |
|     | 電動ミラー    | 有                    |  |  |
|     | オーディオ    | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |  |  |
|     | ETC      | 有 [ 2.0 ]            |  |  |
|     | バックカメラ   | 有 [ カラー ]            |  |  |
|     | オートクルーズ  | 有                    |  |  |
|     | 坂道発進補助装置 | 有                    |  |  |
|     | その他装備    |                      |  |  |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

|                |          |                      |
|----------------|----------|----------------------|
| 上物情報1<br>(ボデー) | カブラ形状    | ツイン                  |
|                | メーカー     | その他 [ YOKOSHA ]      |
|                | 型式       | CD-2000              |
|                | 製造番号[年式] | K35347 [ 令和6 年 1 月 ] |
|                | 載替       | 無                    |
|                | その他情報    |                      |

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| 上物情報2<br>(クレーン) | メーカー     | [ ]     |
|                 | 型式       |         |
|                 | 製造番号[年式] | [ 年 月 ] |
|                 | 吊荷重      | [ ]     |
|                 | クレーン段数   |         |
|                 | 操作       |         |
|                 | フックイン    |         |
|                 | リアジャッキ   |         |
|                 | 載替       |         |
|                 | その他情報    |         |

車両チェックシート

|      |             |      |               |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 3239        | 形状   | トラクタ          |
| 車名   | 三菱ふそう       | 通称名  | スーパーグレート      |
| 型式   | 2KG-FV80VJR | 車台番号 | FV80VJ-500065 |

日付:

トラクタ

| 項目   | 内容       | 点検項目     | 点検結果  | 対応 |
|------|----------|----------|-------|----|
| エンジン | エンジン     | 液量       | ○     |    |
|      |          | エンジンオイル  | 漏れ    | ○  |
|      |          |          | 汚れ    | ○  |
|      |          |          | 水混入   | ○  |
|      |          |          | 異音・振動 | ○  |
|      | ターボ      | 油漏れ      | ○     |    |
|      |          | 異音       | ○     |    |
|      |          | 配管       | ○     |    |
|      | ブローバイ・排圧 |          | ○     |    |
|      |          | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ    | ○  |
|      |          |          | 噴け不良  | ○  |
|      |          | ファンベルト   | 緩み・鳴き | ○  |
|      | 冷却水      | 液量       | ○     |    |
|      |          | ウォーターポンプ | 漏れ    | ○  |
|      |          |          | 汚れ    | ○  |
|      |          |          | ホース損傷 | ○  |
|      |          |          | 水温    | ○  |
|      |          | マフラー     | 取付    | ○  |
|      | 排ガス・触媒装置 |          | 腐食    | ○  |
|      |          |          | 詰まり   | ○  |
|      |          |          | 黒煙・白煙 | ○  |
| 報告欄  |          |          |       |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目         | 点検結果  | 対応 |
|--------------|---------------|--------------|-------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り         | ○     |    |
|              |               | ギア抜け         | ○     |    |
|              |               | オイル漏れ        | ○     |    |
|              |               |              | 異音・振動 | ○  |
|              |               |              | すべり   |    |
|              | クラッチ          | 切れ不良         |       |    |
|              |               | 切れ位置         |       |    |
|              |               |              | 異音    |    |
|              |               | クラッチ マスターオイル | 漏れ    |    |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ          | ○     |    |
|              |               | 異音           | ○     |    |
|              | フロベラ・ドライブシャフト | 異音           | ○     |    |
|              |               | ガタ           | ○     |    |
|              | PTO           | 作動不良         |       |    |
|              |               | オイル漏れ        |       |    |
|              |               | ガタ・異音        |       |    |
| 報告欄          |               |              |       |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|----|----|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|     | スベアキー 燃料タンク | 無  |    |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |
|     | キーレス        | 有  |    |
|     | 取扱説明書       | 有  |    |
|     | 整備記録簿       | 無  |    |
|     | カーテン        | 有  |    |
|     | フロアマット      | 有  |    |
|     | 工具          | 有  |    |
|     | ジャッキ        | 有  |    |
|     |             |    |    |
|     |             |    |    |

| 項目        | 内容   | 点検項目   | 点検結果  | 対応 |
|-----------|------|--------|-------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ | 効き具合   | ○     |    |
|           |      | ABS    | ○     |    |
|           |      | エアマスター | 不良・油漏 |    |
|           |      | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○  |
|           |      | 坂道発進装置 | ○     |    |
| エア・コンプレッサ |      | 漏れ     | ○     |    |
|           |      | 不良     | ○     |    |
| 報告欄       |      |        |       |    |

| 項目            | 内容        | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|---------------|-----------|-------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル      | 遊び    | ○    |    |
|               |           | ガタ・異音 | ○    |    |
|               | ギアボックス    | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 損傷    | ○    |    |
|               | パワーステアリング | 油漏れ   | ○    |    |
|               |           | 異音    | ○    |    |
|               | リーフスプリング  | 損傷    | ○    |    |
|               |           | エアサス  | 損傷   |    |
|               |           | エア漏れ  |      |    |
|               |           | 作動不良  |      |    |
| 報告欄           |           |       |      |    |

| 項目               | 内容           | 点検項目         | 点検結果 | 対応 |
|------------------|--------------|--------------|------|----|
| 電装関係(外装)         | ヘッドライト       |              | ○    |    |
|                  |              | フォグランプ       | ○    |    |
|                  |              | ウインカー        | ○    |    |
|                  |              | ストップランプ      | ○    |    |
|                  |              | 車幅灯(マーカー)    | ○    |    |
|                  |              | 車高灯          |      |    |
|                  |              | 作業灯・庫内灯      | ○    |    |
|                  |              | ナンバー灯        | ○    |    |
|                  |              | ワイパー         | ○    |    |
|                  |              | パワーウインドウ     | ○    |    |
| 電装関係(内装)         | 集中ドアロック      |              | ○    |    |
|                  |              | 格納ミラー        | ○    |    |
|                  |              | 電動ミラー        | ○    |    |
|                  |              | ホーン          | ○    |    |
|                  |              | ラジオ・オーディオ    | ○    |    |
|                  |              | バックアイカメラ     | ○    |    |
|                  |              | 計器類 点灯状態     | ○    |    |
|                  |              | ルームランプ       | ○    |    |
|                  |              | セルモーター       | ○    |    |
|                  |              | バッテリー(ターミナル) | ○    |    |
| 電装関係(バッテリー)      | オルタネータ(ダイナモ) |              | ○    |    |
|                  |              | コンプレッサー      | ○    |    |
| エアコン             | 風量           |              | ○    |    |
|                  |              | ガス           | ○    |    |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 |              |              | ○    |    |
|                  |              |              |      |    |
| その他報告欄           |              |              |      |    |

| 項目   | 内容         | 点検項目     | 点検結果 | 対応 |
|------|------------|----------|------|----|
| 上物関係 | カブラ損傷      |          | ○    |    |
|      |            | 連結配管ホース類 | ○    |    |
|      |            | スロープガイド  | ○    |    |
|      |            | その他損傷    | ○    |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入 |          |      |    |

|                                             |         |         |         |         |
|---------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| タイヤ<br>[残りmm表示]                             | FF      |         |         |         |
|                                             |         | 14      | 14      |         |
|                                             |         | ( 2 B ) | ( 2 B ) |         |
|                                             | FR      |         |         |         |
|                                             |         |         |         |         |
|                                             | RF      |         |         |         |
|                                             | 14      | 14      | 14      | 14      |
|                                             | ( 2 B ) | ( 2 B ) | ( 2 B ) | ( 2 B ) |
|                                             | RR      |         |         |         |
|                                             | 14      | 14      | 14      | 14      |
| スベア                                         |         |         |         |         |
|                                             |         |         |         |         |
| ・ タイヤサイズ F 275/80R 22.5                     |         |         |         |         |
| R 275/80R 22.5                              |         |         |         |         |
| ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 |         |         |         |         |
| * 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入                       |         |         |         |         |
| ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)               |         |         |         |         |
| * 各タイヤのホイールを( )に記入                          |         |         |         |         |
| ・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入           |         |         |         |         |
| * ない場合は記載不要                                 |         |         |         |         |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

|      |             |      |               |
|------|-------------|------|---------------|
| 管理番号 | 3239        | 形状   | トラクタ          |
| 車名   | 三菱ふそう       | 通称名  | スーパーグレート      |
| 型式   | 2KG-FV80VJR | 車台番号 | FV80VJ-500065 |

日付:

トラクタ

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 |        | 外装            |              | 点検者 報告欄 |
|-------|--------|---------------|--------------|---------|
| シート破れ | 無      | キャブ修復暦        | 無 ( )        |         |
| 破損    | 無 ( )  | キャブ・コーションプレート | 有            |         |
| スイッチ類 | 良好 ( ) | フロントガラス状態     | 良好 [ ]       |         |
| 汚れ    | 無      |               | 傷の程度 [ ] ( ) |         |
| 欠品    | 無 ( )  | シャーシ サビ       | 無            |         |
| その他   |        | フレーム曲がり・修復暦   | 無 ( )        |         |
|       |        | ボデー修復暦        | 無 ( )        |         |