

車両情報シート

管理番号	3614	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-12156

基本情報	年式	平成25(2013)年5月
	エンジン型式	J05E
	排気量	5120 cc
	馬力	210 ps
	最大積載量	3550 kg
	車検	有 [令和8年5月27日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体 長	車検証 8450 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2330 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 2800 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	266 千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[] 他(
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	無
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年月]
	型式・製造番号	型式: HH1304027 製造番号: ML1G63
	アオリ	アルミ
	床材質	鉄
	内寸法	長 6230 mm × 幅 2240 mm × 高 580 mm
	リアアオリ 高	480 mm
	床面地上高	1010 mm
	ラッシングレール	段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本
	中間柱	
	ネタ	横ネダ→ 木製 縦ネダ→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	操作方法	[] . []
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストップバー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

車両情報シート

2

管理番号	3614	形状	アルミ平ボディ
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-12156

目付:

平ボディー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
		漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
		液量	○
	冷却水	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
		状態	○
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄	・PWR MODE点検必要		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストップバー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	△
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		カタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び ガタ・異音	○ ○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷 液量 油漏れ	○ ○ ○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	(5) (1 A)	(2) (1 A)
FR		(5) (2 A)	(5) (2 A)
RF	(3) (2 A)	(5) (2 A)	(5) (2 A)
RR	(4) (2 A)	(4) (2 A)	(4) (2 A)
スペア			

・タイヤサイズ F 225/80R17.5

R 225/80R17.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)
* 各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ
* タイヤの状態を()に記入

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	2本
	キー(上物)	
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	無
整備記録簿	記録保管	有
	記録期間	H28.5～R7.5

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネーター(ダイナモ)		○
	コンプレッサー		○
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量・冷風		○
	その他報告欄		○

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート


管理番号	3614	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	TKG-FD9JLAA	車台番号	FD9JLA-12156

3

日付:

平ボデー

外装状態



キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	損傷 (シートへたり有)	キャブ修復歴	無	・上物アオリ全塗装
破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり	・使用に伴うキズ、汚れ有
汚れ	中		傷の程度→ 点キズ	・サイドガード左右ともに曲がり有
欠品	有 (助手席灰皿)	シャーシ サビ	中	・道具箱腐食
その他		フレーム曲がり・修復歴	無	・キャブペイントむら有
		ボデー修復歴	無	・シート調整ハンドルカバー欠損