

車両情報シート

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

基本情報	年式	平成30(2018)年 11月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540	cc	
	馬力	220	ps	
	最大積載量	2,950	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,920 mm ・ 幅 2,320 mm ・ 高 3,230 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm * 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	137 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[(年 月)]
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	リターダ	有	[EG]
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200	L+ L+ L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグラブ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/2/10
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号: 8X6S0369	
	床材質・形状	木 [フラット]		
	内寸法	長 5,930 mm × 幅 2,170 mm × 高 2,150 mm		
	間口	幅 2,160 mm × 高 2,080 mm		
	サイドドア	無 []		
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,040 mm		
	ラッシングレール	2 段		
	床フック	対 [] 個		
	スタンション・ポール	スタンション: 個	ポール: 本	
	壁厚	サイド: mm	リア: mm	
	中間柱			
	ジョロダールレール	無 []		
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄	
	載替	無		
	その他情報			

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	冷凍方式			
	設定温度	度 ~ 度		
	冷却テスト	庫内温度 度	h→	度 (月測定)
	スタンバイ装置	* 有の場合→[コード]		
	アワメータ	EG h	スタンバイ h	
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[パブコ]		
	型式・製造番号	型式: PRAK10-6485	製造番号: S90903312	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]		
	寸法(外寸)	幅: 2,190 mm	奥行: 1,550 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: 2,110 mm	奥行: 1,350 mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉	ウイングシリンダー	○
		作動油 量・漏れ	○
		冷凍機	○
		冷凍機作動	○
冷凍機	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
	ファンモータ	○	
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油漏れ	○
	冷却水	異音	○
パワーゲート	パワーゲート作動	液量	○
		漏れ	○
		○	
パワーゲート	パワーゲート作動	○	
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		デフレンシヤル	油漏れ
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
エアコン	コンプレッサー	ミラー機能	○	
		ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモータ	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄				

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	11	11.5	
FR	2 A	2 A	
RF	2.5	3	2
RR	2 A	2 A	2 A
スペア	12		
*タイヤサイズ F 225/90R 17.5			
R 225/90R 17.5			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを()に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を()に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3803	形状	ドライバン(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK74F	車台番号	FK74F-600096

日付: 2026/2/10

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	損傷 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク: 無	キーレス: 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 有	ジャッキ: 有	汚れ	少ない		傷の程度→ 点キズ・飛石・
取説各種	取扱説明書: 有	メンテナンスノート: 無	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	有		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ (R1.5~R6.11)		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

箱の中複数の穴有