

車両情報シート

管理番号	3488	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7203193

基本情報	年式	令和6(2024) 年 7 月		
	エンジン型式	4HK1		
	排気量	5190	cc	
	馬力	240	ps	
	最大積載量	2250	kg	
	車検	有 [令和8 年 7 月 29 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]		
	車体 長	車検証 8600 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高	車検証 3460 mm	実測	mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	無 [] (年 月)		
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()		
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	無 []		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	無		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200 L+	L+	L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブブルーフ・幅	キャブブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 2.0]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進補助装置	有		

その他装備

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/9/24
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ			[]		[]		年	月
	型式・製造番号	型式: DMS			製造番号: W6KH163					
	床材質・形状	木								
	内寸法	長	6250	mm×幅	2400	mm×高	2390	mm		
	間口	幅	2280	mm×高	2290	mm				
	サイドドア	無								
	サイドドア寸法	幅	mm×高			mm				
	床面地上高	980 mm								
	ラッシングレール	2 段								
	床フック	5 対	[引出]			個				
	スタンション・ポール	スタンション:			個	ポール:		本		
	壁厚	サイド:			mm		リア:		mm	
	中間柱									
	ジョロダーレール	無								
	ネタ	横ネタ→			鉄	縦ネタ→			アルミ	
載替	無									
その他情報										

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[	
----------------	----------	---	--

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []			
	メーカー	極東開発工業 []			
	型式・製造番号	型式: CG1002M-3MRA2		製造番号: 24T028594N	
	操作方法	[ラジコン(コードレス) ・]			
	寸法(外寸)	幅: 2290 mm	奥行: 1570 mm		
	ストッパー迄寸法	幅: 2110 mm	奥行: 1380 mm		
	その他情報	能力1000kg			

その他情報

能力1000kg

日付：2025/9/24

車両情報シート

管理番号	3488	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7203193

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		オイル量	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デフレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	3本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
	フォグランプ		○
			○
	ウインカー		○
			○
	ストップランプ		○
			○
	車幅灯(マーカー)		○
			○
電装関係(内装)	車高灯		○
			○
	作業灯・庫内灯		○
			○
	ナンバー灯		○
			○
	ワイパー		○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
エアコン	集中ドアロック		○
			○
	ミラー機能		○
			○
	ホーン		○
			○
	ラジオ・オーディオ		○
			○
	バックアイカメラ		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	計器類	点灯状態	○
			○
	ルームランプ		○
			○
	セルモーター		○
			○
	バッテリー(状態)		○
			○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
その他報告欄	コンプレッサー	風量・冷風	○
			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		○
			○
	ウイングシリンダー		○
		作動油 量・漏れ	○
冷凍機	冷凍機作動		
	エバポレータ	ファン・風量	
		異音	
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		異音	
	コンデンサ	ファンモータ	
パワーゲート	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
報告欄	上記項目状況など記入	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		12	12
	(2 A)	(2 A)	
FR			
	()	()	()
RF	12	12	12
(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR			
()	()	()	()
	スベア	12	
	(2 A)	()	
・タイヤサイズ			
F 225/80R17.5			
R 225/80R17.5			
・タイヤパターン			
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール			
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態			
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付： 2025/9/24

管理番号	3488	形状	ウイング(P/G付)
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90T4	車台番号	FRR90-7203193

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態 破損 汚れ 欠品 その他	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
	無	(	フロントガラス状態	良好		
	無					
	無	(	シャーシ サビ	無		
			フレーム曲がり・修復暦	無 (		
			ボデー修復暦	無 (		