

車両情報シート

管理番号	3849	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7213476

基本情報	年式	令和7(2025)年2月
	エンジン型式	4HK1
	排気量	5,190 cc
	馬力	210 ps
	最大積載量	3,700 kg
	車検	有 [令和9年2月25日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,990 mm ・ 幅 2,200 mm ・ 高 2,470 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1千km [実走]
	タコグラフ	無 [] (年 月)
	シフト	MT 6速 セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ドラム]
	ABS	有
	リターダ	無 []
	エアサス	無 []
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	90 L+ L+ L
	燃料	軽油 []
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・ ・]
	ETC	無 [種類]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1

日付: 2026/2/10

アームロール・フックロール・マルチリフト

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	新明和 [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: CCA44-31 製造番号: F2501521xxx
	シンジンダー	ツイン
	リアジャッキ	有
	載替	無
	その他情報	未使用車

上物情報2 (コンテナ)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	内寸法	長 mm × 幅 mm × 高 mm
	ボデー材質1	
	ボデー材質2	
	リーガート	
	リーガート水密	
	コボレーン	[] ()
	その他情報	

上物情報3 (クレーン)	メーカー[年式]	[] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [] クレーン段数:
	ラジコン	
	フックイン	
	リアジャッキ	
	載替	
	その他情報	

車両チェックシート

管理番号	3849	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7213476

日付: 2026/2/10

アームロール・フックロール・マルチリフト

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
	異音	○	
	振動	○	
	ターボ	油漏れ	○
	異音	○	
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○
	黒煙・白煙	○	
	キャブチルト	動作	○
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
	エア・コンプレッサ		漏れ・不良
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
	ガタ・異音		○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
	エアサス	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	
	報告欄		

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	脱着・ダンプ作動		○
	ホイスト		○
	作動油 量・漏れ		○
	曲がり・ねじれ		○
	ローラー部		○
	ジャッキ		○
	その他 損傷		○
	クレーン	クレーン作動	
	ブームの状態		
	作動油 量・漏れ		
クレーン	デジコン操作		
	フックイン作動		
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		
	その他 損傷		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ	[残りmm表示]			
FF		12	12	
FR		(2 A)	(2 A)	
RF	12	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
スペア		13		
		(2 A)	(2 A)	
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5				
R 225/80R 17.5				
・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッズレス・4その他 *各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗・ロ 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ *タイヤの状態を()に記入				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
電装関係(内装)	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
	その他報告欄		

車両情報シート






3

管理番号	3849	形状	アームロール
車名	いすゞ	通称名	フォワード
型式	2RG-FRR90S4	車台番号	FRR90-7213476

日付: 2026/2/10

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装	外装
キー各種	キャブ: 2本 上物: 無	シートの状態 良好 ()
	燃料タンク: キャブキーと同一 キーレス: 有	破損 無 ()
工具・ジャッキ	工具: 有 ジャッキ: 有	汚れ 少ない
	取扱説明書: 無 メンテナンスノート: 無	カーテン 無
取説各種	無	フロアマット 有
	記録期間→ ()	欠品 無 ()
整備記録簿	シヤーシ サビ 小	フレーム曲がり・修復歴 無 ()
	ボデー修復歴 無 ()	

点検者 報告欄

--