

## 車両情報シート

管理番号	3590	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621382

基本情報	年式	令和7(2025) 年 10月
	エンジン型式	6M60
	排気量	7540 cc
	馬力	240 ps
	最大積載量	2350 kg
	車検	有 [ 令和9年 10月 5日 ] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	中型 [ 中型(8t未満) ]
	車体 長	車検証 8740 mm 実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm 実測 mm
	車体 高	車検証 3490 mm 実測 mm

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	2千km [ 実走 ]
	タコグラフ	有 [ 別体 ] ( 令和7年 6月 )
	シフト	MT [ 6速 ] セミATの場合⇒[ ] 他( )
	ペダル数	3
	ターボ	有
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]
	ABS	有
	リターダ	有 [ EG ]
	エアサス	有 [ リア ]
	速度抑制装置	無
	Nox・PM	適合
	燃料タンク	200 L+ L+ L
	燃料	軽油 [ ]
	アドブルー使用	有
	駆動方式	4×2
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルルーフ・幅	キャブルルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [ オート ]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [ 電動ミラー ・ ・ ]
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]
	ETC	有 [ 種類 2.0 ]
	バックカメラ	有 [ カラー ]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

1  
日付: 2025/12/24  
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [ ] [ 年 月 ]
	型式・製造番号	型式: GLF7 製造番号: E5G7259
	床材質・形状	アルミ [ アンチスリップ ]
	内寸法	長 6210 mm × 幅 2250 mm × 高 2230 mm
	間口	幅 2270 mm × 高 2230 mm
	サイドドア	有 [ 片開 ]
	サイドドア寸法	幅 1300 mm × 高 2140 mm
	床面地上高	1120 mm
	ラッシングレール	2段
	床フック	対 [ ] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア 75 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 [ ]
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ 縦根太→ アルミ
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [ ] [ 令和7年 月 ]
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-2L2 製造番号: 5A2200068BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 8.2 度 3 h → -23.1 度 ( 12月測定 )
	スタンバイ装置	有 * 有の場合→[ コード 有 ]
	アワメータ	EG h ス坦バイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [ 格納 ] ※跳上の場合⇒ [ ]
	メーカー	新明和 [ ]
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D 製造番号: S2408004359
	ラジコン・リモコン	有 [ リモコン ]
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm 奥行: 1550 mm
	ストップバー迄寸法	幅: 2100 mm 奥行: 1400 mm
	その他情報	

## 車両情報シート

2

管理番号	3590	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621382

日付: 2025/12/24

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量 漏れ 異音 振動	○ ○ ○ ○
	ターボ	油漏れ 異音	○ ○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷 水温	○ ○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付 黒煙・白煙	○ ○
	キャブチルト	動作	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
		漏れ・不良	○
エア・コンプレッサ			
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
	ウイングシリンダ		
	作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄 上記項目状況など記入			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
		PTO	作動不良 オイル漏れ 異音
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び 力タ・異音	○ ○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量 油漏れ	○ ○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

タイヤ [残りmm表示]	FF	( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )
FR		( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )
RF	( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )
RR	( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )
スペア		( 12 ) ( 2 B )	( 12 ) ( 2 B )

・タイヤサイズ F 225/80R 17.5

R 225/80R 17.5

・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他  
\* 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入

・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)  
\* 各タイヤのホイールを( )に記入

・状態 イ 異常磨耗 ・ 口 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ  
\* タイヤの状態を( )に記入

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キーパス	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
整備記録簿	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	△△△△△△△△	○
	フォグラント	△△△△△△△△	○
	ウインカー	△△△△△△△△	○
	ストップランプ	△△△△△△△△	○
	車幅灯(マーカー)	△△△△△△△△	○
	車高灯	△△△△△△△△	○
	作業灯・庫内灯	△△△△△△△△	○
	ナンバー灯	△△△△△△△△	○
電装関係(内装)	ワイパー	△△△△△△△△	○
	パワーウインドウ	△△△△△△△△	○
	集中ドアロック	△△△△△△△△	○
	ミラー機能	△△△△△△△△	○
	ホーン	△△△△△△△△	○
	ラジオ・オーディオ	△△△△△△△△	○
	バックアイカメラ	△△△△△△△△	○
	計器類 点灯状態	△△△△△△△△	○
	ルームランプ	△△△△△△△△	○
	セルモータ	△△△△△△△△	○
エアコン	バッテリー(状態)	△△△△△△△△	○
	オルタネーター(ダイナモ)	△△△△△△△△	○
インジケーター(警告)ランプ点灯	コンプレッサー	△△△△△△△△	○
	風量・冷風	△△△△△△△△	○
その他報告欄			○

点検結果○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

## 車両情報シート




3

管理番号	3590	形状	冷凍車(P/G付)
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	2KG-FK65F	車台番号	FK65F-621382

日付：2025/12/24

ウイング・バン・冷凍車

## 外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	)	キャブ修復歴
破損	無	(	)	フロントガラス状態
スイッチ類	良好	(	)	傷の程度→
汚れ	無	(	)	シヤーシ サビ
欠品	無	(	)	フレーム曲がり・修復歴
その他				ボデー修復歴