

車両情報シート

管理番号	3817	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107072

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月		
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120	cc	
	馬力	260	ps	
	最大積載量	8,300	kg	
	車検	有 [令和9 年 1 月 28 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 9,490 mm ・ 幅 2,470 mm ・ 高 2,740 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	1 千km [実走]		
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 12 月)		
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒[]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ドラム]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [EG]		
	エアサス	有 [リア]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 []		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [オート]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	無 [種類]		
	バックカメラ	有 [カラー]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	有		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/5/29
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	トランテックス [年 月]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号: A001M7402		
	アオリ	アルミ		
	床材質	木		
	内寸法	長 7,200 mm × 幅 2,360 mm × 高 680 mm		
	リアあおり 高	580 mm		
	床面地上高	1,060 mm		
	ラッシングレール	段		
	床フック	8 対 [引出] 個		
	スタンション・ポール	スタンション 個 ポール: 本		
	中間柱			
	ネダ	横ネダ→ 木製	縦ネダ→ 鉄	

上物情報3 (パワーゲート)	形状	[] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	[]		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:		
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	

車両情報シート

管理番号	3817	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107072

日付： 2026/5/29

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		異音	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デフアレンジャー	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
報告欄	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
報告欄	エアサス	損傷・漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄			○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	
		ストッパー作動	
		ラジコン・リモコン作動	
	報告欄		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		9	9
FR		(1 A)	(1 A)
RF	9	9	9
RR	(1 A)	(1 A)	(1 A)
	スペア	(1 A)	(1 A)
・タイヤサイズ F 265/70R 19.5			
R 265/70R 19.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3817	形状	アルミ平ボデー
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FE2ACG	車台番号	FE2AC-107072

日付： 2026/5/29

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装			外装		
キー各種	キャブ:	3本	上物:	無	シートの状態	良好	(	)
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	)
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	無		
取説各種	取扱説明書:	有	メンテナンスノート:	有	カーテン	有		
整備記録簿	無			フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無	(
	記録期間→			(	)	欠品	無	(
						ボデー修復暦	無	(

点検者 報告欄