

車両情報シート

管理番号	3102	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパープレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-545078

基本情報	年式	令和5(2023) 年 6 月	
	エンジン型式	6R20	
	排気量	10670	cc
	馬力	394	ps
	最大積載量	13200	kg
	車検	有 [令和8 年 6 月 7 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [大型(11t以上)]	
	車体 長	車検証 11990 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3770 mm	実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	168 千km	[実走]
	タコグラフ	無 []	(年 月)
	シフト	セミAT	速 セミATの場合⇒[シフトハイロフト] 他()
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	300 L+	300 L+ L
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×2(前2軸)	
	小型・大型形状	小型の場合→	大型の場合→ 高床

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ←大型の場合は空欄
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [電動ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	有
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/12/17
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	トランテックス [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: 製造番号: V023J19
	床材質・形状	アルミ [キーストン]
	内寸法	長 9330 mm×幅 2270 mm×高 2280 mm
	間口	幅 2350 mm×高 2200 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 1500 mm×高 2150 mm
	床面地上高	1340 mm
	ラッシングレール	3 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm リア 100 mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	有 [レール]
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ 縦根太→ 鉄
	載替	無
	その他情報	

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和5 年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS60A-L2 製造番号: 346100065BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 5 度 3 h→ -20.6 度 (12月測定)
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒[コード 有]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	2エバ 後ろ冷凍機 型式:TDS50CN2 製造番号:375400121BL

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	[]
	型式・製造番号	型式: 製造番号:
	ラジコン・リモコン	[]
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm
	その他情報	

日付：2025/12/17

車両情報シート

管理番号	3102	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-545078

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	○

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	2本
	キー(燃料タンク)	
	キー(上物)	4本
	キーレス	有
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
			○
			○
			○
			○
	ウインカー		○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー		○
			○
			○
			○
			○
	パワーウインドウ		○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー		○
			○
			○
			○
			○
	風量・冷風		○
			○
			○
			○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄	車幅灯左2つ点灯×	

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉		
冷凍機	ウイングシリンダー		
	作動油 量・漏れ		
	冷凍機作動		○
			○
	エバポレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
パワーゲート	コンデンサ	異音	○
		ファンモータ	○
	冷媒サイトグラス	色・量	○
	サブエンジン	油量・漏れ	
		異音	
	冷却水	液量	
		漏れ	
	パワーゲート作動		
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		6.5	5.5
		(2 A)	(2 A)
FR			
		()	()
RF	7	7	5.5
	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR	4.5	7.5	5.5
	(3 A)	(3 A)	(3 A)
スベア		13.5	
	(2 A)	()	
・タイヤサイズ F 275/80R 22.5			
R 275/80R 22.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
* 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
* タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

日付：2025/12/17

管理番号	3102	形状	冷凍車
車名	三菱ふそう	通称名	スーパーグレート
型式	2PG-FU74HZ	車台番号	FU74HZ-545078

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無		
破損	無	(	フロントガラス状態	傷あり		
スイッチ類	良好	(		傷の程度→	飛石 ・ ・	
汚れ	中	(	シャーシ サビ	小		
欠品	無	(	フレーム曲がり・修復暦	無	(	
その他			ボデー修復暦	無	(	