

車両情報シート

管理番号	2901	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-139927

基本情報	年式	令和7(2025) 年 2 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5120	cc
	馬力	240	ps
	最大積載量	2350	kg
	車検	有 [令和9 年 2 月 26 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	中型 [中型(8t未満)]	
	車体 長	車検証 8740 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測 mm
	車体 高	車検証 3500 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ		

車両情報	走行km	2 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和6 年 11 月)	
	シフト	MT 6 速 セミATの場合⇒[] 他()	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	有 [リア]	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2025/8/29
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: GLF7	製造番号: E5G7155
	床材質・形状	アルミ [アンチスリップ]	
	内寸法	長 6210 mm × 幅 2240 mm × 高 2240 mm	
	間口	幅 2270 mm × 高 2240 mm	
	サイドドア	有 [片開]	
	サイドドア寸法	幅 1310 mm × 高 2180 mm	
	床面地上高	1160 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個	ボール: 本
	壁厚	サイド: 75 mm	リア 75 mm
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	横根太・縦根太	横根太→ アルミ	縦根太→ アルミ
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [年 月]	
	型式・製造番号	型式: TDJS50J-1L2	製造番号: 5A2200001BL
	冷凍方式	直結式	
	設定温度	30 度 ~ -30 度	
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 34.2 度 3 h → -9.7 度 (8月測定)	
	スタンバイ装置	有 * 有の場合⇒[コード 有]	
	アワメータ	EG h	スタンバイ h
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	新明和 []	
	型式・製造番号	型式: RAK10-6495D	製造番号: S2408003500
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]	
	寸法(外寸)	幅: 2200 mm	奥行: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2100 mm	奥行: 1400 mm
	その他情報		

日付：2025/8/29

車両情報シート

管理番号	2901	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-139927

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		エンジンオイル	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
報告欄	キャブチルト	動作	

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
		クラッチ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
		異音	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
報告欄		異音	

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	6本以上
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	有
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
	記録保管	無
整備記録簿	記録期間	

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○
エア・コンプレッサ	報告欄	漏れ・不良	○

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
電装関係(内装)	ワイパー パワーウインドウ 集中ドアロック ミラー機能 ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ セルモーター バッテリー(状態) オルタネータ(ダイナモ)		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
エアコン	コンプレッサー 風量・冷風		○
			○
インジケーター(警告)ランプ点灯	その他報告欄		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダ 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動 エバポレータ ファン・風量 異音 コンプレッサー コンデンサ 冷媒サイトグラス サブエンジン 冷却水		○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
			○
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		○
			○
			○
報告欄	上記項目状況など記入		

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF		13.5 (2 A)	13.5 (2 A)
FR			
RF	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)	13.5 (2 A)
RR			
	スベア	13.5 (2 A)	
・タイヤサイズ F 225/80R 17.5			
R 225/80R 17.5			
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 * 各タイヤのタイヤパターンを()に記入			
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) * 各タイヤのホイールを()に記入			
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ * タイヤの状態を()に記入			

点検結果 ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換

車両情報シート

日付： 2025/8/29

管理番号	2901	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2KG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-139927

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装			外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	傷の程度→ ・ ・	
破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
スイッチ類	良好	(	シャーシ サビ	無		
汚れ	無		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	
その他						