

車両情報シート

管理番号	3780	形状	平ボデー(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0026842

基本情報	年式	令和元(2019)年 9 月		
	エンジン型式	N04C		
	排気量	4,000	cc	
	馬力	150	ps	
	最大積載量	2,000	kg	
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(5t未満)]		
	車体の 長・幅・高さ	車検証:長 4,690 mm ・ 幅 1,690 mm ・ 高 1,970 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

*実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	24 千km			[実走]	
	タコグラフ	無	[]		(年 月)	
	シフト	MT	6 速		セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3				
	ターボ	有				
	ブレーキ	VAC	[ディスク]			
	ABS	有				
	リターダ	無	[]			
	エアサス	無	[]			
	速度抑制装置	無				
	Nox・PM	適合				
	燃料タンク	86	L+	L+		L
	燃料	軽油	[]			
	アドブルー使用	無				
	駆動方式	4×2				
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床 大型の場合→ []				

装備類	ヘッドライト	LED		
	フォグランプ	無		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	無		
	エアコン	有 [マニュアル]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]		
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]		
	ETC	有 [種類 1.0]		
	バックカメラ	無 []		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	無		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/1/23
平ボデー

上物情報1 (荷台)	メーカー[年式]	[	
---------------	----------	---	--

上物情報3 (パワーゲート)	形状	有 [垂直] ※跳上の場合⇒ []		
	メーカー	極東開発工業 []		
	型式・製造番号	型式: V061B-4MKT2		製造番号: 19T081093N
	操作方法	[]		
	寸法(外寸)	幅: 1,570 mm	奥行: 870 mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
その他情報				

車両情報シート

管理番号	3780	形状	平ボデー(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0026842

日付： 2026/1/23

平ボデー

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
		油漏れ	○
	ターボ	異音	○
		油漏れ	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
	クラッチオイル	量	○	
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		異音		
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト	○	○
		フォグランプ	○
		ウインカー	○
		ストップランプ	○
		車幅灯(マーカー)	○
	車高灯	○	○
		作業灯・庫内灯	○
		ナンバー灯	○
	電装関係(内装)	ワイパー	○
		パワーウインドウ	○
		集中ドアロック	○
		ミラー機能	○
		ホーン	○
エアコン	オーディオ	○	○
		バックアイカメラ	○
		計器類 点灯状態	○
		ルームランプ	○
		セルモータ	○
	バッテリー(状態)	○	○
		オルタネータ(ダイナモ)	○
		コンプレッサー	○
		風量・冷風	○
		インジケータ(警告)ランプ点灯	○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 パワーゲート	パワーゲート	パワーゲート作動	○
		ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
	報告欄		

タイヤ	[残りmm表示]			
FF	9	9	9	9
	FR	FR	RF	RR
スぺア	9	9	9	9
	1 A	1 A	1 A	1 A
・タイヤサイズ	F 195/75R 15	R 195/75R 15	R 195/75R 15	R 195/75R 15
・タイヤパターン	1 タテ溝	2 ミックス	3 スタッドレス	4 その他
・ホイール	A 鉄	B アルミ	C 鉄(メッキ)	C 鉄(メッキ)
・状態	イ 異常磨耗	ロ 損傷	ハ 亀裂	ニ ひび割れ
	*タイヤの状態を()に記入	*各タイヤのタイヤパターンを()に記入	*各タイヤのホイールを()に記入	*各タイヤの状態を()に記入

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3780	形状	平ボデー(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU605M	車台番号	XZU605-0026842

日付： 2026/1/23

平ボデー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品				キャブ内装				外装			
キー各種	キャブ:	1本	上物:	無	シートの状態	良好	(	キャブ修復暦	無	(	
	燃料タンク:	キャブキーと同一	キーレス:	無	破損	無	(	フロントガラス状態	良好		
工具・ジャッキ	工具:	有	ジャッキ:	有	汚れ	少ない			傷の程度→		
取説各種	取扱説明書:	無	メンテナンスノート:	無	カーテン	無		シャーシ サビ	小		
整備記録簿	無				フロアマット	有		フレーム曲がり・修復暦	無	(	
	記録期間→ (				欠品	無	(	ボデー修復暦	無	(	

点検者 報告欄