

車両情報シート

|    |      |           |      |              |
|----|------|-----------|------|--------------|
| No | 管理番号 | 3398      | 形状   | アームロール       |
|    | 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | ファイター        |
|    | 型式   | 2KG-FK72F | 車台番号 | FK72F-620968 |

|      |        |                     |         |       |
|------|--------|---------------------|---------|-------|
| 基本情報 | 年式     | 令和7(2025) 年 7 月     |         |       |
|      | エンジン型式 | 6M60                |         |       |
|      | 排気量    | 7,540 cc            |         |       |
|      | 馬力     | 220 ps              |         |       |
|      | 最大積載量  | 3,500 kg            |         |       |
|      | 車検     | 有 [ 令和9 年 7 月 6 日 ] |         |       |
|      | 免許区分   | 中型(8t未満)            |         |       |
|      | 車体 長さ  | 車検証                 | 5900 mm | 実測 mm |
|      | 車体 幅   | 車検証                 | 2230 mm | 実測 mm |
|      | 車体 高さ  | 車検証                 | 2430 mm | 実測 mm |

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

|      |         |                          |  |  |
|------|---------|--------------------------|--|--|
| 車両情報 | 走行km    | 1 千km [ 実走 ]             |  |  |
|      | タコグラフ   | 無 [ ] ( 年 月 )            |  |  |
|      | シフト     | MT 6 速 セミATの場合⇒ [ ] 他( ) |  |  |
|      | ペダル数    | 3                        |  |  |
|      | ターボ     | 有                        |  |  |
|      | ブレーキ    | AOH [ ドラム ]              |  |  |
|      | ABS     | 有                        |  |  |
|      | 補助ブレーキ  | 有 [ 排気B ] リターダの場合⇒ [ ]   |  |  |
|      | エアサス    | 無 [ ]                    |  |  |
|      | 速度抑制装置  | 無                        |  |  |
|      | Nox・PM  | 適合                       |  |  |
|      | 燃料タンク   | 100 L + L + L            |  |  |
|      | 燃料      | 軽油 [ ]                   |  |  |
|      | アドブルー使用 | 有                        |  |  |
|      | 駆動方式    | 4×2                      |  |  |
|      | 小型形状    | ←大型の場合は空欄                |  |  |

|     |          |                      |
|-----|----------|----------------------|
| 装備類 | ヘッドライト   | ハロゲン                 |
|     | フォグランプ   | 有                    |
|     | キャブ幅     | 標準                   |
|     | キャブルーフ   | 標準                   |
|     | キャブグレード  | 標準                   |
|     | ベッド      | 無                    |
|     | エアコン     | 有 [ オート ]            |
|     | エアバッグ    | 有                    |
|     | パワーウィンドウ | 有                    |
|     | 集中ドアロック  | 有                    |
|     | 格納ミラー    | 有                    |
|     | 電動ミラー    | 無                    |
|     | オーディオ    | 有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ] |
|     | ETC      | 無 [ ]                |
|     | バックカメラ   | 有 [ カラー ]            |
|     | オートクルーズ  | 有                    |
|     | 坂道発進補助装置 | 有                    |
|     | その他装備    |                      |

|               |            |                |
|---------------|------------|----------------|
| ①入庫確認<br>車両業務 | ②営業<br>支店長 | ③HP掲載<br>営業支援G |
|               |            |                |

|                |          |                     |
|----------------|----------|---------------------|
| 上物情報1<br>(ボデー) | メーカー     | 新明和 [ ]             |
|                | 型式       | CCA44-31            |
|                | 製造番号[年式] | F2503522xxx [ 年 月 ] |
|                | シリンダー    | ツイン                 |
|                | 載替       | 無                   |
|                |          |                     |
|                | その他情報    |                     |

|                 |          |         |
|-----------------|----------|---------|
| 上物情報2<br>(コンテナ) | メーカー     | [ ]     |
|                 | 型式       |         |
|                 | 製造番号[年式] | [ 年 月 ] |
|                 | 内寸法 長    | mm      |
|                 | 内寸法 幅    | mm      |
|                 | 内寸法 高    | mm      |
|                 | ボデー材質1   |         |
|                 | ボデー材質2   |         |
|                 | リアゲート    |         |
|                 | リアゲート水密  |         |
|                 | コボレーン    | [ ] ( ) |
|                 | その他情報    |         |

車両チェックシート

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 3398      | 形状   | アームロール       |
| 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | ファイター        |
| 型式   | 2KG-FK72F | 車台番号 | FK72F-620968 |

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

| 項目   | 内容       | 点検項目     | 点検結果  | 対応 |
|------|----------|----------|-------|----|
| エンジン | エンジン     | 液量       | ○     |    |
|      |          | エンジンオイル  | 漏れ    | ○  |
|      |          |          | 汚れ    | ○  |
|      |          |          | 水混入   | ○  |
|      |          |          | 異音・振動 | ○  |
|      | ターボ      | 油漏れ      | ○     |    |
|      |          | 異音       | ○     |    |
|      |          | 配管       | ○     |    |
|      | ブローバイ・排圧 |          | ○     |    |
|      |          | 燃料・噴射ポンプ | 漏れ    | ○  |
|      | ファンベルト   | 噴け不良     | ○     |    |
|      |          | 緩み・鳴き    | ○     |    |
|      | 冷却水      | 液量       | ○     |    |
|      |          | ウォーターポンプ | 漏れ    | ○  |
|      |          |          | 汚れ    | ○  |
|      |          |          | ホース損傷 | ○  |
|      |          |          | 水温    | ○  |
|      | マフラー     | 取付       | ○     |    |
|      |          | 排ガス・触媒装置 | 腐食    | ○  |
|      |          |          | 詰まり   | ○  |
|      |          |          | 黒煙・白煙 | ○  |
|      | 報告欄      |          |       |    |

| 項目           | 内容            | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|--------------|---------------|-------|------|----|
| ミッション・動力伝達装置 | ミッション         | ギア鳴り  | ○    |    |
|              |               | ギア抜け  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
|              |               | 異音・振動 | ○    |    |
|              | クラッチ          | すべり   | ○    |    |
|              |               | 切れ不良  | ○    |    |
|              |               | 切れ位置  | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | クラッチ マスターオイル  | 漏れ    | ○    |    |
|              | デファレンシャル      | 油漏れ   | ○    |    |
|              |               | 異音    | ○    |    |
|              | フロベラ・ドライブシャフト | 異音    | ○    |    |
|              |               | ガタ    | ○    |    |
|              | PTO           | 作動不良  | ○    |    |
|              |               | オイル漏れ | ○    |    |
|              |               | ガタ・異音 | ○    |    |
|              | 報告欄           |       |      |    |

| 項目  |             | 有無 | 対応 |
|-----|-------------|----|----|
| 装備類 | スベアキー キャブ   | 有  |    |
|     | スベアキー 燃料タンク | 無  |    |
|     | スベアキー 上物    | 無  |    |
|     | キーレス        | 有  |    |
|     | 取扱説明書       | 有  |    |
|     | 整備記録簿       | 無  |    |
|     | カーテン        | 無  |    |
|     | フロアマット      | 有  |    |
|     | 工具          | 有  |    |
|     | ジャッキ        | 有  |    |
|     |             |    |    |
|     |             |    |    |

| 項目        | 内容     | 点検項目  | 点検結果 | 対応 |
|-----------|--------|-------|------|----|
| 制動装置・その他  | ブレーキ   | 効き具合  | ○    |    |
|           | ABS    |       | ○    |    |
|           | エアマスター | 不良・油漏 | ○    |    |
|           | 駐車ブレーキ | 効き具合  | ○    |    |
|           | 坂道発進装置 |       | ○    |    |
| エア・コンプレッサ |        | 漏れ    |      |    |
|           |        | 不良    |      |    |
| 報告欄       |        |       |      |    |

| 項目            | 内容       | 点検項目      | 点検結果 | 対応 |
|---------------|----------|-----------|------|----|
| かじ取り装置<br>足廻り | ハンドル     | 遊び        | ○    |    |
|               |          | ガタ・異音     | ○    |    |
|               | ギアボックス   | 油漏れ       | ○    |    |
|               |          | パワーステアリング | 損傷   | ○  |
|               |          | 油漏れ       | ○    |    |
|               |          | 異音        | ○    |    |
|               | リーフスプリング | 損傷        | ○    |    |
|               |          |           | ○    |    |
|               | エアサス     | 損傷        | ○    |    |
|               |          | エア漏れ      | ○    |    |
| 報告欄           |          | 作動不良      | ○    |    |
|               |          |           |      |    |

| 項目               | 内容           | 点検項目 | 点検結果 | 対応 |
|------------------|--------------|------|------|----|
| 電装関係(外装)         | ヘッドライト       |      | ○    |    |
|                  | フォグランプ       |      | ○    |    |
|                  | ウインカー        |      | ○    |    |
|                  | ストップランプ      |      | ○    |    |
|                  | 車幅灯(マーカー)    |      | ○    |    |
|                  | 車高灯          |      | ○    |    |
|                  | 作業灯・庫内灯      |      | ○    |    |
|                  | ナンバー灯        |      | ○    |    |
|                  | ワイパー         |      | ○    |    |
| 電装関係(内装)         | パワーウインドウ     |      | ○    |    |
|                  | 集中ドアロック      |      | ○    |    |
|                  | 格納ミラー        |      | ○    |    |
|                  | 電動ミラー        |      | ○    |    |
|                  | ホーン          |      | ○    |    |
|                  | ラジオ・オーディオ    |      | ○    |    |
|                  | バックアイカメラ     |      | ○    |    |
|                  | 計器類 点灯状態     |      | ○    |    |
|                  | ルームランプ       |      | ○    |    |
| 電装関係(バッテリー)      | セルモータ        |      | ○    |    |
|                  | バッテリー(ターミナル) |      | ○    |    |
|                  | オルタネータ(ダイナモ) |      | ○    |    |
| エアコン             | コンプレッサー      |      | ○    |    |
|                  | 風量           |      | ○    |    |
|                  | ガス           |      | ○    |    |
| インジケーター(警告)ランプ点灯 |              |      | ○    |    |
| その他報告欄           |              |      |      |    |

| 項目   | 内容         | 点検項目     | 点検結果 | 対応 |
|------|------------|----------|------|----|
| 上物関係 | 脱着・ダンブ作動   |          | ○    |    |
|      |            | ホイスト     | ○    |    |
|      |            | 作動油 量・漏れ | ○    |    |
|      |            | 曲がり・ねじれ  | ○    |    |
|      |            | ローラー部    | ○    |    |
|      |            | ジャッキ     | ○    |    |
|      |            | その他 損傷   | ○    |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
| 報告欄  | 上記項目状況など記入 |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |
|      |            |          |      |    |

|                 |                                             |         |         |         |
|-----------------|---------------------------------------------|---------|---------|---------|
| タイヤ<br>[残りmm表示] | FF                                          |         |         |         |
|                 |                                             | 10.5    | 10.5    |         |
|                 |                                             | ( 1 A ) | ( 1 A ) |         |
|                 | FR                                          |         |         |         |
|                 |                                             |         |         |         |
|                 |                                             | ( )     | ( )     |         |
|                 | RF                                          |         |         |         |
|                 | 10.5                                        | 10.5    | 10.5    | 10.5    |
|                 | ( 1 A )                                     | ( 1 A ) | ( 1 A ) | ( 1 A ) |
|                 | RR                                          |         |         |         |
|                 |                                             |         |         |         |
|                 |                                             | ( )     | ( )     | ( )     |
|                 |                                             | スベア     | 10.5    |         |
|                 |                                             | ( 1 A ) | ( )     |         |
|                 | ・ タイヤサイズ F 225/80R 17.5                     |         |         |         |
|                 | R 225/80R 17.5                              |         |         |         |
|                 | ・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 |         |         |         |
|                 | * 必須 各タイヤのタイヤパターンを( )に記入                    |         |         |         |
|                 | ・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)               |         |         |         |
|                 | * 必須 各タイヤのホイールを( )に記入                       |         |         |         |
|                 | ・ 状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など( )に記入           |         |         |         |
|                 | * ない場合は記載不要                                 |         |         |         |

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換  
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

|      |           |      |              |
|------|-----------|------|--------------|
| 管理番号 | 3398      | 形状   | アームロール       |
| 車名   | 三菱ふそう     | 通称名  | ファイター        |
| 型式   | 2KG-FK72F | 車台番号 | FK72F-620968 |

日付:

アームロール・フックロール・マルチリフト

外装状態



|    |     |    |   |    |     |   |   |   |
|----|-----|----|---|----|-----|---|---|---|
| 記号 | A   | B  | C | S  | U   | W | H | M |
| 意味 | スリ傷 | 板金 | 腐 | サビ | 凸凹曲 | 波 | 穴 | 跡 |

| キャブ内装 |    |     | 外装            |    |             | 点検者 報告欄 |
|-------|----|-----|---------------|----|-------------|---------|
| シート破れ | 無  |     | キャブ修復暦        | 無  | ( )         |         |
| 破損    | 無  | ( ) | キャブ・コーションプレート | 有  |             |         |
| スイッチ類 | 良好 | ( ) | フロントガラス状態     | 良好 | [ ]         |         |
| 汚れ    | 無  |     |               |    | 傷の程度 [ ]( ) |         |
| 欠品    | 無  | ( ) | シャーシ サビ       | 無  |             |         |
| その他   |    |     | フレーム曲がり・修復暦   | 無  | ( )         |         |
|       |    |     | ボデー修復暦        | 無  | ( )         |         |