

車両情報シート

管理番号	4460	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	3DF-NHR87AF	車台番号	NHR87-7000865

基本情報	年式	令和7(2025) 年 4 月	
	エンジン型式	RZ4E	
	排気量	1,890	cc
	馬力	120	ps
	最大積載量	1,150	kg
	車検	抹消 [年 月 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	小型 [普通(3.5t未満)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 4,840 mm ・ 幅 1,750 mm ・ 高 2,720 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	無 [] (年 月)	
	シフト	セミAT 速 セミATの場合⇒[スムーサー]	
	ペダル数	2	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC [ディスク]	
	ABS	有	
	リターダ	無 []	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	70 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 低床 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	無	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	無	
	エアコン	有 [マニュアル]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [種類 2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	無	
	坂道発進装置	無	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1

日付: 2026/8/18
ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	パブコ [令和6 年 12 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: 24-6G7153	
	床材質・形状	木 [フラット]	
	内寸法	長 3,160 mm × 幅 1,650 mm × 高 1,910 mm	
	間口	幅 1,650 mm × 高 1,810 mm	
	サイドドア	無 []	
	サイドドア寸法	幅 mm × 高 mm	
	床面地上高	800 mm	
	ラッシングレール	1 段	
	床フック	対 [] 個	
	スタンション・ボール	スタンション: 個 ボール: 本	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無 []	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	[年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	冷凍方式		
	設定温度	度 ~ 度	
	冷却テスト	庫内温度 度 h→ 度 (月測定)	
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒[コード]	
	アワメータ	EG h スタンバイ h	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー		
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

日付：2026/8/18

車両情報シート

管理番号	4460	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	3DF-NHR87AF	車台番号	NHR87-7000865

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
		漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
	黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	
		入れやすさ	
		オイル漏れ	
	クラッチ	すべり	
		切れ不良	
		切れ位置	
		異音	
	クラッチオイル	量	
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	
		オイル漏れ	
		異音	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
		ABS	○
		エアマスター	不良・油漏
	駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	
	エア・コンプレッサ	漏れ・不良	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		方々・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
	ワイパー		○
電装関係(内装)	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモータ		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
インジケーター(警告)ランプ点灯			○
その他報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ウイング	ウイング 開閉 ウイングシリンダー 作動油 量・漏れ		
冷凍機	冷凍機作動		
		エバポレータ	
	ファン・風量 異音		
		コンプレッサー	ベルト張・鳴
	コンデンサ	異音	
		ファンモータ	
	冷媒サイトグラス	色・量	
	サブエンジン	油量・漏れ	
異音			
冷却水		液量	
		漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動 ストッパー作動 ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ				
[残りmm表示]				
FF		9	9	
		(1 A)	(1 A)	
FR				
		()	()	
RF	9	9	9	9
	(2 A)	(2 A)	(2 A)	(2 A)
RR				
	()			()
	スペア	10	10	
		(1 A)	(2 A)	
・タイヤサイズ F 185/75R 15				
R 145/80R 13				
・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ				
* タイヤの状態を()に記入				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換






車両情報シート

管理番号	4460	形状	ドライバン
車名	いすゞ	通称名	エルフ
型式	3DF-NHR87AF	車台番号	NHR87-7000865

日付： 2026/8/18

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ： 2本	上物： 2本	シートの状態	良好 ()	キャブ修復暦	無 ()
	燃料タンク： キャブキーと同一	キーレス： 有	破損	無 ()	フロントガラス状態	良好
工具・ジャッキ	工具： 有	ジャッキ： 有	汚れ	無	傷の程度→ . .	
取説各種	取扱説明書： 有	メンテナンスノート： 有	カーテン	無	シャーシ サビ	無
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ()
	記録期間→ ()		欠品	無 ()	ボデー修復暦	無 ()

点検者 報告欄

--