

日付： 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

車両情報シート

No	管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
	車名	日野	通称名	レンジャー
	型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

基本情報	年式	令和2 (2020)	年	9 月
	エンジン型式	A05C		
	排気量	5,120 cc		
	馬力	240 ps		
	最大積載量	2,150 kg		
	車検	有	[令和7 年 10 月 17 日]	
	免許区分	中型(8t未満)		
	車体 長さ	車検証 8650 mm	実測	mm
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm
	車体 高さ	車検証 3480 mm	実測	mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	236 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[別体] (平成30 年 11 月)
	シフト	MT	6 速 セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH	[ドラム]
	ABS	有	
	補助ブレーキ	有	[排気B] リターダの場合⇒ []
	エアサス	有	[リア]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L +	L + L
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型形状		←大型の場合は空欄

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	有
	キャブ幅	ワイド
	キャブルーフ	ハイルーフ
	キャブグレード	標準
	ベッド	有
	エアコン	有 [オート]
	エアバッグ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	格納ミラー	有
	電動ミラー	無
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	オートクルーズ	有
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[]
	型式		
	製造番号[年式]	W007G21-04	[年 月]
	床材質・形状	木	[]
	内寸法 長	6200 mm	
	内寸法 幅	2410 mm	
	内寸法 高	2440 mm	
	間口 幅	2380 mm	
	間口 高	2330 mm	
	サイドドア	無	[]
	サイドドア寸法	幅: mm 高: mm	
	床面地上高	1050 mm	
	ラッシングレール	2 段	
	床フック	5 対 []	
	スタンション	個	
	壁厚	サイド: mm リア: mm	
	中間柱		
	ジョロダーレール	無	[]
	横根太	アルミ	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[]
	型式	
	製造番号[年式]	[年 月]
	冷凍方式	
	設定温度	度 ~ 度
	冷却テスト	外気温 度 h → 度
	スタンバイ装置	* 有の場合⇒ [コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] *跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式	TRAK10-6485D
	製造番号	S10405471
	寸法(外寸)	幅: 2400 mm 高: 1550 mm
	ストッパー迄寸法	幅: 2300 mm 高: 1390 mm
	その他情報	能力1000kg ラジコン有り

車両チェックシート

管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

2
日付： 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	○	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
	デファレンシャル	油漏れ	○	
		異音	○	
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	有	
	スベアキー 上物	有	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	有	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	○	
		異音	○	
	リーフスプリング	損傷	○	
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
		作動不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
	フォグランプ		○	
	ウインカー		○	
	ストップランプ		○	
	車幅灯(マーカー)		○	
	車高灯		○	
	作業灯・庫内灯		○	
	ナンバー灯		○	
電装関係(内装)	ワイパー		○	
	パワーウインドウ		○	
	集中ドアロック		○	
	格納ミラー		○	
	電動ミラー			
	ホーン		○	
	ラジオ・オーディオ		○	
	バックアイカメラ		○	
電装関係(バッテリー)	計器類 点灯状態		○	
	ルームランプ		○	
	セルモーター		○	
エアコン	バッテリー(ターミナル)		○	
	オルタネータ(ダイナモ)		○	
	コンプレッサー		○	
インジケーター(警告)ランプ点灯	風量		○	
	ガス		○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
		ウイングシリンダー	○	
		作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機作動			
		エバポレータ	ファン・風量	
			異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
			ファンモータ	
		冷媒サイトグラス	色・量	
サブエンジン	サブエンジン		油量・漏れ	
			異音	
パワーゲート	パワーゲート作動		○	
		ラジコン・リモコン作動	○	
報告欄	上物カギ不良			
上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	12	12	
		(2 A)	(2 A)	
	FR			
		()	()	
	RF	12	12	11
		(2 A)	(2 A)	(2 A)
	RR			
		()	()	()
		スベア	5	
		(2 A)	()	
	・ タイヤサイズ F 225/80R17.5			
R 225/80R17.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果： ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応： R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	2399	形状	ウイング(P/G付)
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2PG-FD2ABG	車台番号	FD2AB-120228

日付： 2025/5/29

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	無	キャブ修復暦	無 ()	
破損	無 ()	キャブ・コーションプレート	有 ()	
スイッチ類	良好 ()	フロントガラス状態	傷あり [点キズ] ()	
汚れ	中 ()		傷の程度 [点キズ] ()	
欠品	無 ()	シャーシ サビ	小 ()	
その他		フレーム曲がり・修復暦	無 ()	
		ボデー修復暦	無 ()	