

車両情報シート

管理番号	3569	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0011967

基本情報	年式	令和4(2022)年3月
	エンジン型式	N04C
	排気量	4000 cc
	馬力	150 ps
	最大積載量	2950 kg
	車検	検査 [年 月 日] ←抹消の場合不要
	サイズ・免許区分	小型 [準中型(7.5t未満)]
	車体・長	車検証 6580 mm 実測 mm
	車体・幅	車検証 2210 mm 実測 mm
	車体・高	車検証 3090 mm 実測 mm

* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	79 千km	[実走]
	タコグラフ	無	[] (年 月)
	シフト	MT	6速 セミATの場合⇒[] 他()
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	VAC	[ディスク]
	ABS	有	
	リターダ	有	[EG]
	エアサス	無	[]
	速度抑制装置	無	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	100 L+ L+ L	
	燃料	軽油	[]
	アドブルー使用	無	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 全低床	大型の場合→ []

装備類	ヘッドライト	LED
	フォグランプ	無
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄
	ベッド	無
	エアコン	有 [マニュアル]
	エアバッゲ	有
	パワーウィンドウ	有
	集中ドアロック	有
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]
	ETC	有 [種類 2.0]
	バックカメラ	有 [カラー]
	ドライブレコーダー	無
	オートクルーズ	無
	坂道発進補助装置	有
	その他装備	

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2025/11/5
ウイング・バン・冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー[年式]	日本フルハーフ [] [年 月]
	型式・製造番号	型式: GME 製造番号: E1G9149
	床材質・形状	アルミ [縞板]
	内寸法	長 4450 mm × 幅 1980 mm × 高 1930 mm
	間口	幅 2000 mm × 高 1930 mm
	サイドドア	有 [片開]
	サイドドア寸法	幅 790 mm × 高 1850 mm
	床面地上高	1000 mm
	ラッシングレール	2 段
	床フック	対 [] 個
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本
	壁厚	サイド: mm リア mm
	中間柱	
	ジョロダーレール	無 []
	横根太・縦根太	横根太→ 鉄 縦根太→ 鉄
	載替	無
	その他情報	ラッシングベルト2つ有

上物情報2 (冷凍機)	メーカー[年式]	菱重 [] [令和4年 月]
	型式・製造番号	型式: TDJS35A-L2 製造番号: 245400001BL
	冷凍方式	直結式
	設定温度	30 度 ~ -30 度
	冷却テスト(確認月)	庫内温度 19.3 度 3 h→ -23.8 度 (11月測定)
	スタンバイ装置	無 *有の場合→[コード]
	アワメータ	EG h スタンバイ h
	その他情報	

上物情報3 (ゲート)	形状	有 [格納] ※跳上の場合⇒ []
	メーカー	新明和 []
	型式・製造番号	型式: RAK10-6494NL 製造番号: S2201005703
	ラジコン・リモコン	有 [リモコン]
	寸法(外寸)	幅: 2000 mm 奥行: 1300 mm
	ストップ・迄寸法	幅: 1900 mm 奥行: 1150 mm
	その他情報	

車両情報シート

管理番号	3569	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0011967

2

日付: 2025/11/5

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果
エンジン	エンジン	液量	○
	エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○
		振動	○
	ターボ	油漏れ	○
		異音	○
	フューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○
	冷却水	液量	○
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○
		水温	○
	マフラー	状態	○
	排ガス・触媒装置	取付	○
		黒煙・白煙	○
	キャブチルト	動作	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	△
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置	ハンドル	遊び	○
足廻り		ガタ・異音	○
	パワーステアリング	損傷	○
	・ギアボックス	液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
	エアサス	損傷・漏れ・不良	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係	ウイング	開閉	○
	ウイングシリンダー		△
	作動油	量・漏れ	△
冷凍機	冷凍機作動		○
	エバボレータ	ファン・風量	○
		異音	○
	コンプレッサー	ベルト張・鳴	○
	コンデンサ		○
	冷媒サイトグラス	異音	○
	サブエンジン	色・量	○
	冷却水	油量・漏れ	△
		異音	△
	冷却水	液量	△
		漏れ	△
パワーゲート	パワーゲート作動		○
	ストップバー作動		○
	ラジコン・リモコン作動		○
報告欄	上記項目状況など記入		

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○
		力タ	○
	PTO	作動不良	△
		オイル漏れ	△
		異音	△
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		△
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		○
	作業灯・庫内灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウィンドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	ラジオ・オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類	点灯状態	○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
エアコン	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
	インジケーター(警告)ランプ点灯		○
その他報告欄			

項目	内容	本数／有無
車内品・付属品	キー(キャブ)	3本
	キー(燃料タンク)	キャブキーと同一
	キー(上物)	5本
	キーレス	無
	取扱説明書	有
	カーテン	無
	フロアマット	有
	工具・ジャッキ	有
整備記録簿	記録保管	無
	記録期間	

タイヤ [残りmm表示]	4	3.5
FF	(1 A)	(1 A)
FR	(1 A)	(1 A)
RF	4.5 (1 A)	4.5 (1 A)
RR	(1 A)	(1 A)
スペア	8.5 (1 A)	(1 A)

・タイヤサイズ F 205/85R 16

R 205/85R 16

・タイヤパターン 1タテ溝・2ミックス・3スタッドレス・4その他
*各タイヤのタイヤパターンを()に記入

A 鉄・B アルミ・C 鉄(メッキ)

*各タイヤのホイールを()に記入

・状態 イ 异常磨耗・口 損傷・ハ 亀裂・ニ ひび割れ
*タイヤの状態を()に記入

点検結果: ○: 良好 △: 繙続的な点検が必要 ×: 要修理・交換

車両情報シート


3

管理番号	3569	形状	冷凍車(P/G付)
車名	日野	通称名	デュトロ
型式	2RG-XZU712M	車台番号	XZU712-0011967

日付: 2025/11/5

ウイング・バン・冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装			点検者 報告欄
シートの状態	良好	()	キャブ修復歴
破損	無	()	フロントガラス状態
スイッチ類	良好	()	傷あり
汚れ	無	()	傷の程度→ 点キズ
欠品	無	()	・
その他				・