

車両情報シート

No	管理番号	3214	形状	ウイング
	車名	日野	通称名	プロフィア
	型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-11372

基本情報	年式	平成27 (2015)	年	3	月
	エンジン型式	E13C			
	排気量	12,910 cc			
	馬力	380 ps			
	最大積載量	13,400 kg			
	車検	抹消	[	年	月 日]
	免許区分	大型(11t以上)			
	車体 長さ	車検証 11960 mm	実測	mm	
	車体 幅	車検証 2490 mm	実測	mm	
	車体 高さ	車検証 3770 mm	実測	mm	
* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ					

車両情報	走行km	643 千km [実走]		
	タコグラフ	有	[別体]	(年 月)
	シフト	MT	7 速	セミATの場合⇒ [] 他()
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH	[ドラム]	
	ABS	有		
	補助ブレーキ	有	[リターダ]	リターダの場合⇒ [永久磁石]
	エアサス	有	[リア]	
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	300 L + 200 L +	L	
	燃料	軽油	[]	
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	6×2(後2軸)		
	小型形状		←大型の場合は空欄	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブ幅	標準	
	キャブルーフ	標準	
	キャブグレード	標準	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	格納ミラー	有	
	電動ミラー	有	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	有 [2.0]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進補助装置	有	
その他装備			

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

上物情報1 (荷箱)	メーカー	トランテックス	[		]
	型式	2KZ7379-02			
	製造番号[年式]	HFRXG-LMABDN	[	年	月]
	床材質・形状	木	[	フラット	]
	内寸法 長	9670 mm			
	内寸法 幅	2400 mm			
	内寸法 高	2490 mm			
	間口 幅	2360 mm			
	間口 高	2400 mm			
	サイドドア	無	[		]
	サイドドア寸法	幅:	mm	高:	mm
	床面地上高	1120 mm			
	ラッシングレール	2 段			
	床フック	9 対	[		]
	スタンション	個			
	壁厚	サイド:	mm	リア:	mm
	中間柱	可倒			
	ジョロダーレール	無	[		]
	横根太	アルミ			
	載替	無			
	その他情報				

上物情報2 (冷凍機)	メーカー	[		
----------------	------	---	--	--

上物情報3 (ゲート)	形状	無	[		]	*跳上の場合⇒	[		]
	メーカー		[		]				
	型式								
	製造番号								
	寸法 (外寸)	幅:	mm	高:	mm				
	ストッパー迄寸法	幅:	mm	高:	mm				
	その他情報								

車両チェックシート

管理番号	3214	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-11372

日付:

ウイング・バン・冷凍車

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	△	
		水混入	○	
		異音・振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		配管	○	
	ブローバイ・排圧		○	
	燃料・噴射ポンプ	漏れ	○	
		噴け不良	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水 ウォーターポンプ	液量	○	
		漏れ	○	
		汚れ	○	
		ホース損傷	○	
		水温	○	
	マフラー 排ガス・触媒装置	取付	○	
		腐食	△	
		詰まり	○	
		黒煙・白煙	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り	○	
		ギア抜け	○	
		オイル漏れ	○	
		異音・振動	○	
		すべり	○	
	クラッチ	切れ不良	○	
		切れ位置	△	
		異音	○	
		クラッチ マスターオイル	漏れ	○
		デファレンシャル	油漏れ	○
	フロベラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
		PTO	作動不良	
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スベアキー キャブ	有	
	スベアキー 燃料タンク	無	
	スベアキー 上物	無	
	キーレス	無	
	取扱説明書	有	
	整備記録簿	無	
	カーテン	有	
	フロアマット	有	
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ	○	
		不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○	
		ガタ・異音	○	
	ギアボックス	油漏れ	○	
		損傷	○	
	パワーステアリング	油漏れ	△	
		異音		
	リーフスプリング	損傷		
		異音	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄	エアサス・操作リモコン欠品 パワステ・オイルにじみ有	作動不良	△	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト		○	
		フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	△	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
	ワイパー		○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
		格納ミラー	○	
		電動ミラー	○	
電装関係(内装)	ワイパー	ホーン	○	
		ラジオ・オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(ターミナル)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		コンプレッサー	○	
		風量	○	
エアコン	ガス		○	
			○	
インジケーター(警告)ランプ点灯			○	
			○	
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係	ウイング 開閉		○	
			○	
			○	
ウイング	ウイングシリンダー	作動油 量・漏れ	○	
冷凍機	冷凍機作動	ファン・風量		
		エバポレータ	異音	
		コンプレッサー	ベルト張・鳴	
		コンデンサ	異音	
		ファンモータ		
		冷媒サイトグラス	色・量	
		サブエンジン	油量・漏れ	
パワーゲート	パワーゲート作動	異音		
ラジコン・リモコン作動				
報告欄	上記項目状況など記入			

タイヤ [残りmm表示]				
	FF	10	8	
	FR	(2 A)	(2 A)	
	RF			
	RR	6	7	7
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
		8	8	10
		(3 A)	(3 A)	(3 A)
		スベア	1	
		(1 A)		
・ タイヤサイズ F 275/80R22.5				
R 275/80R22.5				
・ タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他				
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入				
・ ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)				
* 各タイヤのホイールを()に記入				
・ 状態 イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂など()に記入				
* ない場合は記載不要				

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	3214	形状	ウイング
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-FR1EXEG	車台番号	FR1EXE-11372

日付:

ウイング ・ バン ・ 冷凍車

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装		外装		点検者 報告欄
シート破れ	有	キャブ修復暦	無	・使用に伴うキズ、汚れ有 ・リアドアロックバー歪み有、開閉しづらい ・アオリ動作引っかけ有 ・ウイング内側凹み複数箇所有 ・ラッシングレールに歪み有
破損	無	キャブ・コーションプレート	有	
スイッチ類	良好	フロントガラス状態	傷あり	
汚れ	中		傷の程度 [飛石]	
欠品	無	シャーシ サビ	中	
その他	シートへたり有	フレーム曲がり・修復暦	無	
		ボデー修復暦	無	