

車両情報シート

管理番号	3913	形状	セフティーローダー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-580107

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/3/5

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

基本情報	年式	平成25(2013)年 4月		
	エンジン型式	6M60		
	排気量	7,540	cc	
	馬力	270	ps	
	最大積載量	7,000	kg	
	車検	有 [ 令和8年 8月 6日 ] ←抹消の場合不要		
	サイズ・免許区分	増トン [ 大型(11t以上) ]		
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 7,950 mm ・ 幅 2,310 mm ・ 高 2,870 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm		

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	448 千km [ 実走 ]		
	タコグラフ	有 [ 別体 ] (平成24年 12月)		
	シフト	MT	6速	セミATの場合⇒[ ]
	ペダル数	3		
	ターボ	有		
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]		
	ABS	有		
	リターダ	有 [ EG ]		
	エアサス	無 [ ]		
	速度抑制装置	有		
	Nox・PM	適合		
	燃料タンク	200	L+	L+ L
	燃料	軽油 [ ]		
	アドブルー使用	有		
	駆動方式	4×2		
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→		

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ		
	フォグラブ	有		
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準	キャブ幅: 標準	←大型の場合は空欄
	ベッド	有		
	エアコン	有 [ マニュアル ]		
	エアバッグ	有		
	パワーウィンドウ	有		
	集中ドアロック	有		
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ]		
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ]		
	ETC	有 [ 種類 1.0 ]		
	バックカメラ	有 [ カラー ]		
	ドライブレコーダー	無		
	オートクルーズ	有		
	坂道発進装置	無		
	その他装備			

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	花見台 [ ] [ ] 年 月		
	型式・製造番号	型式: SF80AA	製造番号: 41474	
	内寸法	長 5,500 mm × 幅 2,240 mm × 高 mm		
	床面地上高	1,080 mm		
	床フック	対 [ ] 個		
	スターション・ポール	スターション: 個	ポール: 本	
	ウインチ	有		
	歩み板	有 [ 自動歩み ]		
	ラジコン	無		
	ネダ	横ネダ→ 鉄	縦ネダ→ 鉄	
	載替			
	その他情報	スライダー機能有(手動)		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	[ ] [ ] 年 月		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: [ ]	クレーン段数: [ ]	
	ラジコン			
	フックイン			
	リアジャッキ			
	載替			
	その他情報			

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [ ] ※跳上の場合⇒ [ ]		
	メーカー	[ ]		
	型式・製造番号	型式:	製造番号:	
	操作方法	[ ]		
	寸法(外寸)	幅: mm	奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm	奥行: mm	
	その他情報			

車両情報シート

管理番号	3913	形状	セフティローダー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-580107

日付: 2026/3/5

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティ

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	△
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
		フェューエルポンプ	漏れ	○
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
黒煙・白煙		○		
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
	デファレンシャル	油漏れ	○
		異音	○
	プロペラドライブシャフト	異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
オイル漏れ		○	
異音		○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
	リーフスプリング	油漏れ	○
		異音・折損	○
エアサス	損傷・漏れ・不良	○	
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○	
		ウインカー	○	
		ストップランプ	○	
		車幅灯(マーカー)	○	
		車高灯	○	
		作業灯・庫内灯	○	
		ナンバー灯	○	
		ワイパー	○	
		パワーウインドウ	○	
		集中ドアロック	○	
電装関係(内装)	ミラー機能	ホーン	○	
		オーディオ	○	
		バックアイカメラ	○	
		計器類 点灯状態	○	
		ルームランプ	○	
		セルモーター	○	
		バッテリー(状態)	○	
		オルタネータ(ダイナモ)	○	
		エアコン	コンプレッサー	○
		風量・冷風	○	
インジケータ(警告)ランプ点灯	○			
その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作	作動油 量・漏れ	○
		ラジコン作動	○
		ウインチワイヤー	切れ
		自動歩み・オートスライダ	○
		その他 損傷	○
クレーン	クレーン作動	ブームの状態	○
		作動油・量・漏れ	○
		ラジコン操作	○
		フックイン作動	○
		リアジャッキ作動	○
		ワイヤー	○
パワーゲート	パワーゲート作動	ストッパー作動	○
		ラジコン・リモコン作動	○
		その他 損傷	○
		報告欄	

タイヤ		[残りmm表示]			
FF		13	13		
FR		( 2 A )	( 2 A )		
RF	13	13	12	12	
RR	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	( 2 A )	
	スペア	12			
		( 1 A )			
・タイヤサイズ F 265/70R 19.5 R 265/70R 19.5 ・タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他 *各タイヤのタイヤパターンを( )に記入 ・ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ) *各タイヤのホイールを( )に記入 ・状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ *タイヤの状態を( )に記入					

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3913	形状	セフティーローダー
車名	三菱ふそう	通称名	ファイター
型式	QKG-FK62FZ	車台番号	FK62FZ-580107

日付: 2026/3/5

フレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 1本	上物: 無	シートの状態	損傷 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	有 ( センターコンソールボックス蓋破損 )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	多い		傷の程度→ 点キズ ・ ・
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 有	カーテン	有	シャーシ サビ	中
整備記録簿	有		フロアマット	無	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( H27.4~R7.10 )		欠品	有 ( オープントレイ欠 )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄