

車両情報シート

管理番号	3814	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102825

基本情報	年式	令和8(2026) 年 1 月	
	エンジン型式	A05C	
	排気量	5,120	cc
	馬力	260	ps
	最大積載量	10,000	kg
	車検	有 [令和9 年 1 月 8 日] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	増トン [大型(11t以上)]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 10,820 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,170 mm	
		実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	
		* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ	

車両情報	走行km	1 千km [実走]	
	タコグラフ	有 [別体] (令和7 年 3 月)	
	シフト	MT 7 速 セミATの場合⇒[]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ドラム]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [EG]	
	エアサス	無 []	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	200 L+ L+ L	
	燃料	軽油 []	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	6×4	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	LED	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: 標準 キャブ幅: ワイド ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [オート]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [格納ミラー ・ ・]	
	オーディオ	有 [純正] [ラジオ ・ ・]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	有 [カラー]	
	ドライブレコーダー	無	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

日付: 2026/6/1
クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

上物情報1 (ボデー)	メーカー[年式]	[東亜自動車] [令和7 年 12 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号: TA2067	
	内寸法	長 6,700 mm × 幅 2,350 mm × 高 700 mm	
	床面地上高	1,150 mm	
	床フック	8 対 [埋込] 個	
	スタンション・ポール	スタンション: 個 ポール: 本	
	ウインチ	無	
	歩み板	無 []	
	ラジコン	無	
	ネダ	横ネダ→ 鉄 縦ネダ→ 鉄	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー[年式]	ユニック [令和7 年 5 月]	
	型式・製造番号	型式: URG504AMS 製造番号: G504426	
	吊荷重・クレーン段数	吊荷重: 2.9t [] クレーン段数: 4段	
	ラジコン	有	
	フックイン	有	
	リアジャッキ	無	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報3 (ゲート)	形状	無 [] ※跳上の場合⇒ []	
	メーカー	[]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	操作方法	[・]	
	寸法(外寸)	幅: mm 奥行: mm	
	ストッパー迄寸法	幅: mm 奥行: mm	
	その他情報		

車両情報シート

管理番号	3814	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102825

日付： 2026/6/1

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
		異音	○	
		振動	○	
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェUELポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
ミッション・ 動力伝達装置	ミッション	状態	○
		入れやすさ	○
		オイル漏れ	○
	クラッチ	すべり	○
		切れ不良	○
		切れ位置	○
		異音	○
	クラッチオイル	量	○
		油漏れ	○
	デファレンシャル	異音	○
		異音	○
		ガタ	○
	PTO	作動不良	○
		オイル漏れ	○
報告欄		異音	○

項目	内容	点検項目	点検結果
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○
	ABS		○
	エアマスター	不良・油漏	○
	駐車ブレーキ	効き具合	○
	坂道発進装置		○
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
	リーフスプリング	異音・折損	○
		エアサス	損傷・漏れ・不良
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果
電装関係(外装)	ヘッドライト		○
	フォグランプ		○
	ウインカー		○
	ストップランプ		○
	車幅灯(マーカー)		○
	車高灯		
	作業灯		○
	ナンバー灯		○
電装関係(内装)	ワイパー		○
	パワーウインドウ		○
	集中ドアロック		○
	ミラー機能		○
	ホーン		○
	オーディオ		○
	バックアイカメラ		○
	計器類 点灯状態		○
	ルームランプ		○
	セルモーター		○
エアコン	バッテリー(状態)		○
	オルタネータ(ダイナモ)		○
インジケーター(警告)	コンプレッサー		○
	風量・冷風		○
その他報告欄	ランプ点灯		○

項目	内容	点検項目	点検結果
上物関係 ボデー	上物動作		
	作動油 量・漏れ		
	ラジコン作動		
	ウインチワイヤー		
	自動歩み・オートスライダー		
	その他 損傷		
クレーン	クレーン作動		○
	ブームの状態		○
	作動油・量・漏れ		○
	ラジコン操作		○
	フックイン作動		○
	リアジャッキ作動		
	ワイヤー		○
	その他 損傷		○
パワーゲート	パワーゲート作動		
	ストッパー作動		
	ラジコン・リモコン作動		
報告欄			

タイヤ	
[残りmm表示]	
FF	9 (1 A) 9 (1 A)
FR	() ()
RF	9 (1 A) 9 (1 A) 9 (1 A) 9 (1 A)
RR	9 (1 A) 9 (1 A) 9 (1 A) 9 (1 A)
	スペア 9 (1 A) 9 (1 A)
・タイヤサイズ	
F 255/70R 22.5	
R 245/70R 19.5	
・タイヤパターン	
1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他	
* 各タイヤのタイヤパターンを()に記入	
・ホイール	
A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)	
* 各タイヤのホイールを()に記入	
・状態	
イ 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ	
* タイヤの状態を()に記入	

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換


車両情報シート

管理番号	3814	形状	クレーン付
車名	日野	通称名	レンジャー
型式	2DG-GK2ABA	車台番号	GK2AB-102825

日付： 2026/6/1

クレーン付・クレーン付セルフ・セルフ・セフティー

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品			キャブ内装		外装	
キー各種	キャブ：	3本	上物：	無	シートの状態	良好（ ）
	燃料タンク：	キャブキーと同一	キーレス：	無	破損	無（ ）
工具・ジャッキ	工具：	有	ジャッキ：	有	汚れ	無
取説各種	取扱説明書：	有	メンテナンスノート：	有	カーテン	有
整備記録簿	無		フロアマット		有	有
	記録期間→	（ ）	欠品	無	（ ）	（ ）
					シャーシ サビ	無
					フレーム曲がり・修復暦	無（ ）
					ボデー修復暦	無（ ）

点検者 報告欄