

車両情報シート

No	管理番号	4255	形状	トレーラダンプ(土砂禁)
	車名	東邦	通称名	
	型式	TF36H2C3改	車台番号	TF36H2C3-83076

基本情報	年式	平成26(2014) 年 6 月		
	車両総重量	35,980 kg		
	最大積載量	25,100 kg		
	車検	検切	[年 月 日]	
	積載クラス	その他	[36t枠]	
	車体 長さ	車検証	9910 mm	実測 mm
	車体 幅	車検証	2490 mm	実測 mm
	車体 高さ	車検証	3460 mm	実測 mm
	* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ			

車両情報	ABS	有		
	軸数[タイヤ総数]	3軸	[12輪]	タイヤ総数その他: []
	エアサス	有		
	リフトアクスル	無		
	ランディングギア	有	[電動: 無]	
	その他			
	車検証記載特記事項 改造内容など			

装備類	その他装備	
-----	-------	--

①入庫確認 車両業務	②営業 支店長	③HP掲載 営業支援G

1
日付: 2026/8/25

トレーラダンプ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	東邦	[]
	型式	D20LB	
	製造番号[年式]	M125-547	[平成26 年 4 月]
	内寸法 長	8500	mm
	内寸法 幅	2200	mm
	内寸法 高	1200	mm
	床厚み	6	mm 二重張 []
	ボデー材質1	鉄	
	ボデー材質2	スウェーデン鋼	
	リアゲート	下開	
	リアゲート水密	無	
	コボレーン	有	[シート](自動)
	底形状		
	形状(小型)		
	載替	無	
その他情報			

車両チェックシート

管理番号	4255	形状	トレーラダンプ(土砂禁)
車名	東邦	通称名	
型式	TF36H2C3改	車台番号	TF36H2C3-83076

日付:

トレーラダンプ

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
エンジン	エンジン エンジンオイル	液量		
		漏れ		
		汚れ		
		水混入		
		異音・振動		
	ターボ	油漏れ		
		異音		
		配管		
	ブローバイ・排圧			
	燃料・噴射ポンプ	漏れ		
		噴け不良		
	ファンベルト	緩み・鳴き		
		液量		
	冷却水 ウォーターポンプ	漏れ		
		汚れ		
		ホース損傷		
報告欄	マフラー	水温		
		取付		
		腐食		
	排ガス・触媒装置	詰まり		
		黒煙・白煙		

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
ミッション・動力伝達装置	ミッション	ギア鳴り		
		ギア抜け		
		オイル漏れ		
		異音・振動		
	クラッチ	すべり		
		切れ不良		
		切れ位置		
		異音		
	クラッチ マスターオイル	漏れ		
		油漏れ		
	デファレンシャル	異音		
	プロペラドライブシャフト	異音		
		ガタ		
	PTO	作動不良		
		オイル漏れ		
		ガタ・異音		
報告欄				

項目		有無	対応
装備類	スヘアキー キャブ		
	スヘアキー 燃料タンク		
	スヘアキー 上物	無	
	キーレス		
	取扱説明書	無	
	整備記録簿	無	
	カーテン		
	フロアマット		
	工具	無	
	ジャッキ	無	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
制動装置・その他	ABS エアマスター 駐車ブレーキ エア・コンプレッサ 坂道発進装置		○	
		不良・油漏		
		効き具合	○	
		漏れ		
		不良		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び		
		ガタ・異音		
	ギアボックス	油漏れ		
		損傷		
		油漏れ		
	リーフスプリング	異音	○	
		損傷	○	
	エアサス	損傷	○	
		エア漏れ	○	
報告欄		作動不良	○	

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
電装関係(外装)	ヘッドライト フォグランプ ウインカー ストップランプ 車幅灯(マーカー) 車高灯 作業灯・庫内灯 ナンバー灯			
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
			○	
電装関係(内装)	ワイパー パワーウィンドウ 集中ドアロック 格納ミラー 電動ミラー ホーン ラジオ・オーディオ バックアイカメラ 計器類 点灯状態 ルームランプ			
			○	
電装関係(バッテリー)	セルモーター バッテリー(ターミナル) オルタネータ(ダイナモ)			
エアコン	コンプレッサー 風量 ガス			
インジケーター(警告)ランプ点灯 その他報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	対応
上物関係				
報告欄 上記項目状況など記入				

タイヤ [残りmm表示]	R1 R2 R3 R4 () () () () () () () () () () 4.5 3 3.5 4 2 B □ 2 B □ 1 B 1 B 4 3 6.5 2 1 B 1 B 1 B 1 B 5 2.5 2 4 1 B 1 B 2 B □ 2 B □ 1.5 2 B スペアー
-----------------	---

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換
対応: R: 修理 P: 交換 S: 清掃 O: 給油(水)


車両チェックシート

管理番号	4255	形状	トレーラダンプ(土砂禁)
車名	東邦	通称名	
型式	TF36H2C3改	車台番号	TF36H2C3-83076

日付:

トレーラダンプ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

キャブ内装	外装	点検者	報告欄
シート破れ	キャブ修復暦	(	
破損	コーションプレート	有	
スイッチ類	フロントガラス状態	[]	
汚れ		傷の程度 []()	
欠品	シャーシ サビ	小	
その他	フレーム曲がり・修復暦	無 (	
	ボデー修復暦	無 (	