

車両情報シート

管理番号	3885	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-16901

基本情報	年式	平成30 (2018) 年 5 月	
	エンジン型式	E13C	
	排気量	12,910 cc	
	馬力	450 ps	
	最大積載量	11,500 kg	
	車検	有 [ 令和8年 6月 8日 ] ←抹消の場合不要	
	サイズ・免許区分	大型 [ 大型(11t以上) ]	
	車体の長・幅・高さ	車検証:長 5,520 mm ・ 幅 2,490 mm ・ 高 3,480 mm 実測:長 mm ・ 幅 mm ・ 高 mm	

\* 実測は車検証寸法と大きく異なる場合のみ

車両情報	走行km	511 千km [ 実走 ]	
	タコグラフ	有 [ 別体 ] (平成30年 5月)	
	シフト	MT 7速 セミATの場合⇒[ ]	
	ペダル数	3	
	ターボ	有	
	ブレーキ	AOH [ ドラム ]	
	ABS	有	
	リターダ	有 [ 永久磁石 ]	
	エアサス	有 [ リア ]	
	速度抑制装置	有	
	Nox・PM	適合	
	燃料タンク	390 L+ L+ L	
	燃料	軽油 [ ]	
	アドブルー使用	有	
	駆動方式	4×2	
	小型・大型形状	小型の場合→ 大型の場合→	

装備類	ヘッドライト	ディスチャージ	
	フォグランプ	有	
	キャブルーフ・幅	キャブルーフ: ハイルーフ キャブ幅: 標準 ←大型の場合は空欄	
	ベッド	有	
	エアコン	有 [ オート ]	
	エアバッグ	有	
	パワーウィンドウ	有	
	集中ドアロック	有	
	ミラー機能	有 [ 格納ミラー ・ ・ ]	
	オーディオ	有 [ 純正 ] [ ラジオ ・ ・ ]	
	ETC	無 [種類]	
	バックカメラ	無 [ ]	
	ドライブレコーダー	有	
	オートクルーズ	有	
	坂道発進装置	有	
	その他装備		

①入庫確認	②営業	③HP掲載
車両業務	支店長	営業支援G

日付: 2026/3/2  
トラクタ

上物情報1 (ボデー)	メーカー	ソーシン [ ] [ ] 年 月]	
	型式・製造番号	型式: HMV-13-B 製造番号: 15-26122	
	カブラ形状	シングル ハイリフトカブラの場合→[ ] °C ]	
	載替	無	
	その他情報		

上物情報2 (クレーン)	メーカー	[ ] [ ] 年 月]	
	型式・製造番号	型式: 製造番号:	
	吊荷重	吊荷重: [ ] クレーン段数:	
	ラジコン		
	フックイン		
	リアジャッキ		
	載替		
	その他情報		

日付: 2026/3/2

トラック

車両情報シート

管理番号	3885	形状	トラック
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-16901

項目	内容	点検項目	点検結果	
エンジン	エンジン	液量	○	
		エンジンオイル	漏れ	○
			異音	○
			振動	○
	ターボ	油漏れ	○	
		異音	○	
	フェューエルポンプ	漏れ	○	
	ファンベルト	緩み・鳴き	○	
	冷却水	液量	○	
	ウォーターポンプ	漏れ・汚れ・損傷	○	
		水温	○	
	マフラー	状態	○	
	排ガス・触媒装置	取付	○	
		黒煙・白煙	○	
キャブチルト	動作	○		
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果	
ミッション・動力伝達装置	ミッション	状態	○	
		入れやすさ	○	
		オイル漏れ	○	
	クラッチ	すべり	○	
		切れ不良	○	
		切れ位置	○	
		異音	○	
		量	○	
	クラッチオイル	油漏れ	○	
	デフレンシヤル	異音	○	
	プロペラ・ドライブシャフト	異音	○	
		ガタ	○	
	PTO	作動不良	○	
		オイル漏れ	○	
		異音	○	
	報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果	
制動装置・その他	ブレーキ	効き具合	○	
		ABS	○	
		エアマスター	不良・油漏	○
		駐車ブレーキ	効き具合	○
		坂道発進装置	○	
エア・コンプレッサ		漏れ・不良	○	
報告欄				

項目	内容	点検項目	点検結果
かじ取り装置 足廻り	ハンドル	遊び	○
		ガタ・異音	○
	パワーステアリング ・ギアボックス	損傷	○
		液量	○
		油漏れ	○
		リーフスプリング	異音・折損
	エアサス	損傷・漏れ・不良	○
報告欄			

項目	内容	点検項目	点検結果		
電装関係(外装)	ヘッドライト	フォグランプ	○		
		ウインカー	○		
		ストップランプ	○		
		車幅灯(マーカー)	○		
		車高灯	○		
		作業灯・庫内灯	○		
		ナンバー灯	○		
		電装関係(内装)	ワイバー	パワーウインドウ	○
				集中ドアロック	○
				ミラー機能	○
ホーン	○				
オーディオ	○				
バックアイカメラ	○				
計器類 点灯状態	○				
ルームランプ	○				
セルモータ	○				
バッテリー(状態)	○				
オルタネータ(ダイナモ)	○				
エアコン	コンプレッサー	風量・冷風	○		
			○		
インジケータ(警告)ランプ点灯		○			
その他報告欄					

項目	内容	点検項目	点検結果		
上物関係 ボデー	カブラ損傷	連結配管ホース類	○		
		スローブガイド	○		
		その他損傷	○		
		クレーン作動	○		
		ブームの状態	○		
クレーン	作動油・量・漏れ	ラジコン操作	○		
		フックイン作動	○		
		リアジャッキ作動	○		
		ワイヤー	○		
		その他 損傷	○		
		報告欄			

タイヤ			
[残りmm表示]			
FF	11.5	7	
	( 3 B )	( 3 B )	
FR			
	( )	( )	
RF	10.5	9	10
	( 3 B )	( 3 B )	( 3 B )
RR			8
	( )	( )	( )
スペア		5	
	( 3 B )	( )	
*タイヤサイズ F 11R22.5 16PR			
R 11R22.5 16PR			
*タイヤパターン 1 タテ溝 ・ 2 ミックス ・ 3 スタッドレス ・ 4 その他			
*各タイヤのタイヤパターンを( )に記入			
*ホイール A 鉄 ・ B アルミ ・ C 鉄(メッキ)			
*各タイヤのホイールを( )に記入			
*状態 I 異常磨耗 ・ ロ 損傷 ・ ハ 亀裂 ・ ニ ひび割れ			
*タイヤの状態を( )に記入			

点検結果: ○:良好 △:継続的な点検が必要 ×:要修理・交換



車両情報シート

管理番号	3885	形状	トラクタ
車名	日野	通称名	プロフィア
型式	QPG-SH1EDDG	車台番号	SH1EDD-16901

日付: 2026/3/2

トラクタ

外装状態



記号	A	B	C	S	U	W	H	M
意味	スリ傷	板金	腐	サビ	凸凹曲	波	穴	跡

車内付属品	キャブ内装		外装			
キー各種	キャブ: 2本	上物: 無	シートの状態	良好 ( )	キャブ修復暦	無 ( )
	燃料タンク: 無	キーレス: 無	破損	有 ( ダッシュボード中央の物入蓋 )	フロントガラス状態	傷あり
工具・ジャッキ	工具: 無	ジャッキ: 無	汚れ	少ない		傷の程度→ 飛石 ・ ・
取説各種	取扱説明書: 無	メンテナンスノート: 無	カーテン	有	シャーシ サビ	小
整備記録簿	無		フロアマット	有	フレーム曲がり・修復暦	無 ( )
	記録期間→ ( )		欠品	無 ( )	ボデー修復暦	無 ( )

点検者 報告欄